Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 83

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 876
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 83/2021
Fecha de Entrada al taller: 07/05/2021
Fecha de Salida del taller: 10/05/2021
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO ACEITE MOTOR
- CAMBIO FILTRO DE AIRE
- CAMBIO FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Nelson González Páez
Jefe - Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS