Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE

MESA DE ENTRADA
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad
SECRETARIA GENERAL
Exp. Nº 0778
Fecha: 23 SEP 2024 Hora: 11:52
Recibido: Edith Firma

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.

Nombre y Apellido del contratista: Arq. Eladio Franco Navoni

Dependencia donde presta servicio: Gerencia General

RUC Nº: 360.115-3 **CONTRATO Nº:** 07/24 **Fecha:** 23/09/2024

Informe del mes: Setiembre 2024 **Periodo de contrato:** 21/05/2024 A 21/05/2026

INFORME DE ACTIVIDADES:

- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 35/24: Edificio C – 82 - Reparación de Canaleta Aérea por Filtración encima de Talento Humano.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 33/24: Edificio C – 82 - Filtración de canaletas embutidas en el Sector Salón de Reuniones.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 34/24: Edificio C – 82 -La Casona- Reparación de Canaleta Metálica.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 37/24: Edificio C – 1 / Bloque A / Daba: Baño de Guardia y C – 82 / Planta Alta: Trabajos de Reparación de Sanitarios.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 38/24: Edificio C – 1: Cambio de Luz y Fotocélula en Acceso Principal - Alumbrado Público.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 42/24: Edificio C – 1 / Bloque B - Dpto. Administrativo 2do Piso Reparación de Pintura de Oficina y Pintura Estacionamiento para Discapacitado.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 39/24: Edificio C – 5 / Dpto. Liquidaciones: Retiro de Vegetales – Hojas y Limpieza y Acarreo de Escombros.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 43/24: Edificio C –1/ Bloque A /Planta Baja Daba: Mejoramiento Espacio de Oficina.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 36/24: Edificio C –1: Reparación de Perdida de Cañería

Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE

- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 40/24: Edificio C –1/ Bloque B: Reparación de Techo de Cobertura Metálica.
- ✓ Pedido de Pago de Orden Nº 41/24: Edificio C –1/ Bloque A / Daba: Ampliación de Cañería Exterior en Sanitario
- ✓ Arreglo de Sanitario en 2do. Piso Sanitario Damas Bloque B Edificio C-1
- ✓ Limpieza de Tanque de Agua y desalijo de basuras del Inmueble C – 82
- ✓ Reparación y cambio de lavatorio en 1er. Piso Bloque B -. Edificio C – 1
- ✓ Arreglo de mecanismo de puerta blindex en Dpto. Préstamo – Edificio C – 5
- ✓ Arreglo de bomba presurizada (La Casona) Inmueble C – 82
- ✓ Verificación de Portón metálico en Inmueble Calle Iturbe

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Firma del Fiscal

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

23/09/2024
Fecha de Presentación