Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO PERIMETRAL Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°15/2023 ID Nº 431.553

DISTRITO BENEFICIARIO:

CAAGUAZÚ – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES
SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ
ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO PERIMETRAL Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 15/2023 ID Nº 431.553.-

FECHA:

28 DE JULIO DE 2023

CIUDAD:

CAAGUAZÚ. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 16/06/2023 con un plazo de ejecución de 120 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 3**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ.**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran terminadas, de este modo ya puesta en funcionamiento, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 3.-

Secretaria de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	Cartel de obra 1.20 x 1.80 con marco metálico y plotter	0%	100%	100%
2	Demolición y retiro de Tejido de Alambre y Estructuras Preexistentes	0%	100%	100%
3	Marcación Y Replanteo	0%	100%	100%
4	Desmonte de terreno y destape vegetal y retiro de césped en área de camineros, (Incluye Destronque y retiro de malezas)	0%	100%	100%
5	Desmonte de Suelo a Nivel de calle en área de estacionamientos, (Incluye Destronque y retiro de malezas)	0%	100%	100%
6	Relleno cargamento de tierra, Movimiento de suelo y compactación	0%	100%	100%
7	Piso de Hormigón en Estacionamiento	45%	55%	100%
8	Contrapiso de Hormigón Sobre suelo compactado	0%	100%	100%
9	Piso de Granito Tipo Antideslizante Ranurado 30 x 30	20%	80%	100%
10	Mampostería de contención de suelo de ladrillo común revocado con hidrófugo Área de estacionamiento	0%	100%	100%
11	Mampostería de ladrillo visto de 0.15mts por 0.70cm de altura	0%	100%	100%
12	Desagüe Pluvial Registros 30x30 para desagüe	0%	100%	100%
13	Desagüe Pluvial Ductos de desagüe Pluvial Subterráneo	0%	100%	100%
14	Lijado y preparación de superficies a pintar	35%	65%	100%
15	Pintura Imprimación de Superficies a pintar	35%	65%	100%
16	Pintura Acrílica a dos manos en cordón muro bajo	55%	45%	100%
17	Pintura Acrílica tipo Marcación vial en Estacionamiento	80%	20%	100%
18	Instalación Eléctrica Bajada y Acometida	0%	100%	100%
19	Instalación Eléctrica Cañería subterránea de PVC 2¨ (incluye excavación de Zanja)	0%	100%	100%
20	Instalación Eléctrica Alimentación Subterránea	0%	100%	100%
21	Instalación Eléctrica Registro 15x15	0%	100%	100%
22	Instalación Eléctrica Registro 30x30	0%	100%	100%
23	Instalación y montaje de artefacto eléctrico tipo farola, con lámpara LED de 50w, incluye dado de Hº p/ base y poste metálico de 2¨ de soporte	45%	55%	100%
24	Instalación Eléctrica Tablero General	0%	100%	100%
25	Servicio de Jardinería con plantas de estación en fachada frontal	70%	30%	100%
26	Ornamentación para jardinería con piedras en colores	80%	20%	100%
27	Colocación de empastado	80%	20%	100%
28	Limpieza y Trabajos Finales	100%	0%	100%
		PORCENTAJE CERTIFICACION		23,42

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras





Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú