INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	ISUZU	Nº	20417
Tipo	0300	Modelo	D-MAX	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAJ033	Nº Bastidor	MPATFS85JET004122	Fecha de Inspección	06/11/2019
Año Fabricación:	2.013	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	113
1.02	NÚMERO DE MOTOR	113
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	113
1.04	DATOS DE FABRICACION	113
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	113
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	113
2.02	DE POSICION Y PATENTE	113
2.03	DE FRENADO	113
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	113
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	113
2.08	DE TABLERO	113
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
	OTROS	113
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	113
3.02	BARRAS DE DIRECCION	113
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	113
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	113
3.05	CAJA DE DIRECCION	113
3.06	MANCHON	113
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	113
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	113
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	113
3.10	ALINEACION: DERIVA	113
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	113
4.02	SERVOFRENOS	113
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	113
4.04	DE SERVICIO	113
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	113
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	113
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	113
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	113
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	113
5.03	ELASTICOS	113
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	113
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	113
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESAI	113
6.02	TRANSMISION	113
6.03	OTROS	113
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	113
7.02	FIJACIONES	113
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	113
8.02	FALLAS VISIBLES	113
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	113
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	113
9.03	PARAGOLPES	113
9.04	PUERTAS	113
9.05	CAPOT Y BAUL	113
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	113
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	113
9.08	LIMPIAPARABRISAS	113
9.09	LAVAPARABRISAS	113
9.10	ESPEJOS	113
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	113
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	113
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	113
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	113
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	113
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	113
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	113
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	113
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	113
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	113
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	113
10.07	OTROS	113
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	113
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	--------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.04	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.11/2.81		Fd. (KN) 4.07/2.17	Des. (%) 0.00/22.00	Efic. (%) 61.96
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.04		Fd. (KN) 2.56	Des. (%) 59.00	Efic. (%) 16.95
Suspensiones (%) 65/77/47/56		Alineación (m/km) 0/1		Desaceleración (m/s2)	Peso: (Kg) 2165
Luces	Bajas I/D (Klx) 5.00/ 5.00	Altas I/D (Klx) 4.00/ 8.00	Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx) 28.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

Titular/Propietario: SECRETARIA DEL AMBIENTESEAM
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO