NIPON AUTOMOTORES S.A.

MITSUBISHI MOTORS

CARTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

TALLER: MK AUTOSERVICE LOMA PLATA **FECHA 29 DE _AGOSTO DEL 2024**
Presente.

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE COMUNICARLE QUE EN LA FECHA DE HOY SE PROCEDIO A RETIRAR DEL TALLER EL VEHÍCULO SEGÚN SE DETALLA:

CLIENTE :
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL RUC:80000215-6
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: TRITON
CHAPA Nº: EAJ-418
CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20277
KM:244.633
MOVIL:270
Y DECLARO RECIBIR CONFORME LOS TRABAJOS SOLICITADOS AL TALLER, SEGÚN DETALLE

Cantidad	Descripción
8	Aceite Motor-Motor – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aceite- Motor - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Combustible- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aire- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Mano de Obra-Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE MUY ATTTE.

RESPONSABLE DEL TALLER

12/08/24

RETIRADOR POR

Daniel Analos
2094.000

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL