23

CLINICARF

Chaperí
Electric
Mecáni
Venta d
Access

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

FECHA: 21/05/2020

ORDEN DE VERIFICACION Nº:06

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3	Juego de reparacion de mordaza de freno	2
13	Rectificacion de discos de freno	2
40	Amortiguadores	2
41	Rotulas inferiores	2
42	Rotulas superiores	2
43	Bujes de parrilla superior	4
47	Buje estabilizador central	1
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	2
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
322	Plato de Presion	1
323	Disco	1
324	Cojinete de empuje	1
327	Ruleman Piloto	1
331	Rectificacion de corona volante	1
335	Bomba auxiliar de embrague	1
338	Bomba central de embrague	1
361	Amortiguadores traseros	2
372	Buje elastico	8

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JHT003466
CHAPA Nº:	IAG 389 PY
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chaperia - Pintura - Mecánica

POLICIA NACIONAL
TESORERIA-Prog.Central Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales
Adquisiciones

JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones Contra Grupos Criminales

27

CLINICARF

Chaperí
Electric
Mecáni
Venta d
Access

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Céferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 4TA. CAPITAN BADO

FECHA: 11/05/2020

ORDEN DE VERIFICACION Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
5	Zapatas de frenos tras.	4
6	Tambores de Freno trasero	2
10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
13	Rectificacion de discos de freno	2
40	Amortiguadores	2
41	Rotulas inferiores	2
42	Rotulas superiores	2
47	Buje estabilizador central	2
91	Correa de Alternador	1
98	Foco de Alta y Baja	2
99	Focos de filamentos	2
104	Faro trasero	2
159	Embrague ventilador	1
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	1
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
170	Soporte de caja	1
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
223	Cremallera de direccion	1
242	Alineacion y balanceo	1
243	Radiador de agua	1
258	Agua refrigerante c/aditivo	1
270	Correa A/A	1
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
322	Plato de Presion	1
323	Disco	1
324	Cojinete de empuje	1
327	Ruleman Piloto	1
331	Rectificacion de corona volante	1
335	Bomba auxiliar de embrague	1
338	Bomba central de embrague	1
372	Buje elastico	8
CAMIONETA	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105520	
CHAPA Nº:	EAG 913 PY	
KILOMETRAJE		

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

JUAN ANCIPES ROMAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones Contra Grupos Criminales

CLINICARF
Chaperí - Electri - Mecáni