INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	KIA	Nº	14679
Tipo	0300	Modelo	SPORTAGE	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAE475	Nº Bastidor	KNAJE551877340073	Fecha de Inspección	11/08/2020
Año Fabricación:	2.007	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	113
1.02	NÚMERO DE MOTOR	113
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	113
1.04	DATOS DE FABRICACION	113
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	113
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	113
2.02	DE POSICION Y PATENTE	113
2.03	DE FRENADO	113
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	113
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	113
	DE TABLERO	113
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	113
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	113
3.02	BARRAS DE DIRECCION	113
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	113
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	113
3.05	CAJA DE DIRECCION	113
3.06	MANCHON	113
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	113
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	113
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	113
3.10	ALINEACION: DERIVA	113
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	113
4.02	SERVOFRENOS	113
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	113
4.04	DE SERVICIO	113
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	113
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	113
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	113
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	113
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	113
5.03	ELASTICOS	113
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	113
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	113
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	113
6.02	TRANSMISION	113
6.03	OTROS	113
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	113
7.02	FIJACIONES	113
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	113
8.02	FALLAS VISIBLES	113
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	113
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	113
9.03	PARAGOLPES	113
9.04	PUERTAS	113
9.05	CAPOT Y BAUL	113
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	113
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	113
9.08	LIMPIAPARABRISAS	113
9.09	LAVAPARABRISAS	113
9.10	ESPEJOS	113
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	113
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	113
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	113
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	113
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	113
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	113
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	113
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	113
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	113
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	113
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	113
10.07	OTROS	113
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	113
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.19	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.80/0.92		Fd. (KN) 4.53/0.89	Des. (%) 5.00/2.00	Efic. (%) 62.02	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.01		Fd. (KN) 2.48	Des. (%) 59.00	Efic. (%) 19.43	
Suspensiones (%) 76/83/71/73		Alineación (m/km) 0/0	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 1831	
Luces	Bajas I/D (Klx) 4.00/ 5.00	Altas I/D (Klx) 4.00/25.00	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx) 41.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCIÓN IVESUR APROBADA TÉCNICA

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	- RENAULT	Nº	14680
Tipo	0100	Modelo	SYMBOL EXPRESSION	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAF259	Nº Bastidor	8A1LBM525AL359181	Fecha de Inspección	11/08/2020
Año Fabricación:	2.009	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
	DE TABLERO	8
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	8
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	---------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%) 15.01	HC (p.p.m.) 47	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.06/1.46		Fd. (KN) 2.84/1.37		Des. (%) 7.00/5.00	Efic. (%) 72.82	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 0.69		Fd. (KN) 1.24		Des. (%) 44.00	Efic. (%) 16.10	
Suspensiones (%) 84/83/60/68		Alineación (m/km) 2/2		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 1222	
Luces	Bajas I/D (Klx) 2.00/ 6.00	Altas I/D (Klx) 0.00/26.00		Niebla I/D (Klx) 6.00/ 0.00		Intensidad total (Klx) 40.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TÉCNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	HYUNDAI	Nº	14717
Tipo	0100	Modelo	ACCENT	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG444	Nº Bastidor	KMHCM41CABU545330	Fecha de Inspección	11/08/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Plata		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	115
1.02	NÚMERO DE MOTOR	115
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	115
1.04	DATOS DE FABRICACION	115
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	115
2.02	DE POSICION Y PATENTE	115
2.03	DE FRENADO	115
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	115
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	115
[illegible]	DE TABLERO	115
[illegible]	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	115
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	115
3.02	BARRAS DE DIRECCION	115
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	115
3.05	CAJA DE DIRECCION	115
3.06	MANCHON	115
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	115
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	115
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	115
3.10	ALINEACION: DERIVA	115
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	115
4.02	SERVOFRENOS	115
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	115
4.04	DE SERVICIO	115
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	115
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	115
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	115
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	115
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	115
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	115
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	115
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	115
6.02	TRANSMISION	115
6.03	OTROS	115
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	115
7.02	FIJACIONES	115
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	115
8.02	FALLAS VISIBLES	115
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	115
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	115
9.03	PARAGOLPES	115
9.04	PUERTAS	115
9.05	CAPOT Y BAUL	115
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	115
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	115
9.08	LIMPIAPARABRISAS	115
9.09	LAVAPARABRISAS	115
9.10	ESPEJOS	115
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	115
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	115
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	115
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	115
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	115
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	115
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	115
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	115
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	115
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	115
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	115
10.07	OTROS	115
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	115
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	115

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	--------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 1.3	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 324	Ruidos (dB) ---
[illegible]no de Servicio	Fi. (KN) 2.18/1.62		Fd. (KN) 2.45/1.41	Des. (%) 10.00/12.00	Efic. (%) 63.07
[illegible]no de Estacionamiento	Fi. (KN) 0.97		Fd. (KN) 1.44	Des. (%) 32.00	Efic. (%) 19.84
Suspensiones (%) 73/84/45/47		Alineación (m/km) 1/3	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 1238
Luces	Bajas I/D (Klx) 7.00/ 5.00	Altas I/D (Klx) 13.00/ 6.00	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx) 31.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	VOLKSWAGEN	Nº	14718
Tipo	0100	Modelo	GOL	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BER552	Nº Bastidor	9BWABO5U3AT189498	Fecha de Inspección	11/08/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Plata		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
2.08	DE TABLERO	8
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	8
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	---------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.13	CO2 (%) 11.96	HC (p.p.m.) 4	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.44/1.04		Fd. (KN) 2.31/0.87	Des. (%) 5.00/16.00	Efic. (%) 56.91
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.42		Fd. (KN) 1.34	Des. (%) 5.00	Efic. (%) 23.58
Suspensiones (%) 65/67/40/46		Alineación (m/km) 2		Desaceleración (m/s2)	Peso: (Kg) 1193
Luces	Bajas I/D (Klx) 3.00/ 3.00	Altas I/D (Klx) 7.00/ 8.00	Niebla I/D (Klx) 0.00/ 4.00	Intensidad total (Klx) 25.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

INSPECCIÓN TÉCNICA Ivesur APROBADA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	VOLKSWAGEN	Nº	14699
Tipo	0100	Modelo	GOL POWER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BES983	Nº Bastidor	9BWAB05UXAT191393	Fecha de Inspección	11/08/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Plata		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	102
1.02	NÚMERO DE MOTOR	102
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	102
1.04	DATOS DE FABRICACION	102
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	102
2.02	DE POSICION Y PATENTE	102
2.03	DE FRENADO	102
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	102
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	102
2.08	DE TABLERO	102
	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	102
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	102
3.02	BARRAS DE DIRECCION	102
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	102
3.05	CAJA DE DIRECCION	102
3.06	MANCHON	102
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	102
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	102
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	102
3.10	ALINEACION: DERIVA	102
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	102
4.02	SERVOFRENOS	102
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	102
4.04	DE SERVICIO	102
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	102
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	102
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	102
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	102
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	102
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	102
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	102
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	102
6.02	TRANSMISION	102
6.03	OTROS	102
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	102
7.02	FIJACIONES	102
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	102
8.02	FALLAS VISIBLES	102
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	102
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	102
9.03	PARAGOLPES	102
9.04	PUERTAS	102
9.05	CAPOT Y BAUL	102
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	102
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	102
9.08	LIMPIAPARABRISAS	102
9.09	LAVAPARABRISAS	102
9.10	ESPEJOS	102
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	102
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	102
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	102
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	102
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	102
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	102
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	102
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	102
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	102
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	102
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	102
10.07	OTROS	102
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	102
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	102

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	---------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%) 12.57	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.07/1.14		Fd. (KN) 2.45/0.93		Des. (%) 15.00/18.00	Efic. (%)	55.52
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.42		Fd. (KN) 0.93		Des. (%) 34.00	Efic. (%)	19.80
Suspensiones (%) 56/51/49/41		Alineación (m/km) 3/1		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	1210
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 4.00	Altas I/D (Klx) 13.00/17.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx)	34.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Ivesur APROBADA TECNICA

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	VOLKSWAGEN	Nº	14694
Tipo	0100	Modelo	GOL SEDAN	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BED519	Nº Bastidor	9BWDB05U2AT148762	Fecha de Inspección	11/08/2020
Año Fabricación:	2.009	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	6
1.02	NÚMERO DE MOTOR	6
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	6
1.04	DATOS DE FABRICACION	6
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	6
2.02	DE POSICION Y PATENTE	6
2.03	DE FRENADO	6
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	6
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	6
2.08	DE TABLERO	6
[illegible]	PROYECTORES ADICIONALES	NA
[illegible]	OTROS	6
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	6
3.02	BARRAS DE DIRECCION	6
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	6
3.05	CAJA DE DIRECCION	6
3.06	MANCHON	6
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	6
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	6
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	6
3.10	ALINEACION: DERIVA	6
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	6
4.02	SERVOFRENOS	6
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	6
4.04	DE SERVICIO	6
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	6
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	6
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	6
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	6
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	6
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	6
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	6
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	6
6.02	TRANSMISION	6
6.03	OTROS	6
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	6
7.02	FIJACIONES	6
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	6
8.02	FALLAS VISIBLES	6
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	6
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	6
9.03	PARAGOLPES	6
9.04	PUERTAS	6
9.05	CAPOT Y BAUL	6
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	6
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	6
9.08	LIMPIAPARABRISAS	6
9.09	LAVAPARABRISAS	6
9.10	ESPEJOS	6
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	6
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	6
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	6
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	6
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	6
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	6
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	6
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	6
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	6
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	6
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	6
10.07	OTROS	6
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	6
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	6

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	----------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.04	CO2 (%) 12.77	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.66/0.74		Fd. (KN) 2.54/0.82	Des. (%) 4.00/9.00	Efic. (%) 57.47
[illegible] de Estacionamiento	Fi. (KN) 0.92		Fd. (KN) 1.03	Des. (%) 10.00	Efic. (%) 16.58
S[illegible]ensiones (%) 62/66/46/52		Alineación (m/km) 1	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 1199
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 5.00	Altas I/D (Klx) 1.00/ 4.00	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx) 10.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur APROBADA TÉCNICA

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO