INFORME DE INSPEC

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICAC

a: 3		Marca	HYUNDAI
ipo	0300	Modelo	H-1
Matrícula actual	HFZ312	Nº Bastidor	KMJWA37KI
Año Fabricación:	2.018	Color	GRIS CLARO

Orden	1
ción	08/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	6
1.02	PLACAS DE MATRICULA	6
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	6
1.04	LIMPIAPARABRISAS	6
1.05	LAVAPARABRISAS	6
1.06	GUARDABARROS	6
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	6
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	6
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	6
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	6
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	6
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	6
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	6
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	6
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	6
	VENTILACIÓN INTERNA	6
	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	6
3.06	CAJA DE ITINERARIO	6
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	6
3.08	PASARRUEDAS	6
3.09	BAÑOS	6
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	6
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	6
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	6
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	6
3.14	EXTINTORES	6

	UNIDAD DE INSP	Inspector
3.15	PARASOL	
3.16	DESEMPAÑADOR DE F	
3.17	ESPEJOS INTERIORES	
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BC	
3.19	LITERA	
3.20	HERRAMIENTAS	
3.21	BOTIQUIN DE PRIMER	
4	ILUMIN	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	
4.02	LUCES ALTAS (de carr	
4.03	LUCES DE GIRO	
4.04	LUCES DE FRENO	
4.05	LUCES DELIMITADOR	
4.06	LUCES DE POSICIÓN	
4.07	LUCES DE MARCHA /	
4.08	LUCES DE MATRICUL	
4.09	LUCES DE EMERGEN	
4.10	LUCES DE LARGO AL	
4.11	ILUMINACIÓN DEL PA	
4.12	TRIÁNGULO O BALIZ	
5		
5.01	FRENO DE SERV. EJ	
5.02	FRENO DE ESTACIO	
5.03	CIRCUITO, DEPOSIT	
5.04	F.DE DIS., F. DE TAN	
5.05	FRENO REMOLQUE	

	Inspector
CIÓN	
N, HUELGO	6
	6
	6
CIONES	6
	6
	6
PENSIONES	
IJECIÓN	6
CIÓN	6
	6
	6
ADORAS	6
ATICA	6
	6
STADO	6
	6
R Y TRANSMISIÓN	
NS. DE FUERZA	6
NEXIONES	6
	6
	6
	6
ERIA	6
STRUMENTOS	
	6
	6
	6
	6

C. IDENTIFICACI

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN
4916	15502106	6304006

METRO

D. MEDICIONES EFE

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.12	CO (%)	CO2				---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.27/3.82		Fd. (KN) 4.23/3.02			Eric. (%)	74.63
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.91		Fd. (KN) 3.41		Des. (%) 14.00	Eric. (%)	27.26
Suspensiones (%) 82/88/73/89		Alineación (m/km) 0/-1				Peso: (Kg)	2363
Luces	Bajas I/D (Klx) 2.00/ 3.00	Altas I/D (Klx) 6.00/ 2.00	Inclinación Izq /Der. /		Intensidad total (Klx) 17.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCIÓN ivesur CONFORME TECNICA

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

---

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 350794
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa HFZ312
Total : 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Linea: 4
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente