CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta de
Accesor

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de mu?equin de direccion exterior	2
1.2	Cambio de precap de direccion	2
1.3	Reparacion de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de rotulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presion	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparacion de mordaza freno delantero	2
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	1
4.14	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI ACCENT
CHASIS Nº:	KMHCM41CABU556590
CHAPA Nº:	BPT 242 PY
KILOMETRAJE	162 558

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA POLICIAL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.27	Reten de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
3.1	Bendix de arranque	1
3.2	Rotor de arranque	1
3.3	Inducido de arranque	1
3.4	Jgo. De carbones	1
3.14	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100971
CHAPA Nº:	EAH 732
KILOMETRAJE	183 393

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta de
Acceso

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA Nº 24 PACHECO	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
5.3	Focos de 1 filamento	2
5.7	Faro trasero	1
5.39	Mano de Obra	1
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
6.19	Junta de frente de motor	1
6.22	Reten frente motor	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.37	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1
6.38	Junta tapa balancin	1
6.60	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.5	Esparragos de rueda	3
8.6	Tuercas de rueda	3
8.21	Mano de Obra	1
15.2	Bujes de el?sticos	8
15.6	Hoja elastico	2
15.7	Reparacion de elasticos traseros	1
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100766
CHAPA Nº:	EAH 246 PY
KILOMETRAJE	185 770

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta de
Accesor

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO JUDICIAL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de filtro de combustibles	1
1.2	Cambio de filtros de aire	1
1.3	Cambio de filtros de aceite	1
1.5	Cambio de aceite motor	6
1.7	Cambio de aceite caja, diferencial	6
1.8	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	HYUNDAI H1
CHASIS Nº:	KMFWBX7KAHU815819
CHAPA Nº:	HFV 391
KILOMETRAJE	93 142

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
4.4	Correa de Alternador	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.3	Focos de 1 filamento	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direccion	1
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
13.1	Plato de Presion	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	Ruleman Piloto	1
13.10	Rectificacion de corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
15.2	Bujes de el?sticos	7
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HAT101165
CHAPA Nº:	BEK 809 PY
KILOMETRAJE	217 600

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta de
Accesor

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCION DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.2	Corona y Pi?on de Dif. 4x4	1
7.3	Rulemanes de Corona	1
7.4	Rulemanes de Pi?on	1
7.5	Rulemanes del tunel	2
7.6	Reten de pi?on	1
7.7	Tuerca de Pi?on	1
7.8	arandela diferencial	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
14.21	cruceta	1
14.23	Mano de Obra	1
15.2	Bujes de el?sticos	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH511340
CHAPA Nº:	EAF 827 PY
KILOMETRAJE	308 527

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería Pintura Mecánica
Venta de Repuestos