# OFFICE COMPU S.A

Venta al por menor de muebles , materiales , maquinaria , y equipo de oficina , computadores y programas de computador
22 de Setiembre 585 esq. Azara - 2 Piso
Telefax: 206 176/7-205 328

TIMBRADO N° 16673604
Inicio Vigencia 13/09/2023

**RUC: 80013316-1**
**FACTURA**
**N° 001-001- 0001385**

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2024 CONDICIÓN DE VENTA: CREDITO - 60 DIAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA RUC: 80010191-0
DIRECCIÓN: AVDA. MCAL. LOPEZ Nº 2311 C/ VENEZUELA TEL.:

| CANT. | CÓD. ART. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 1 - Servicio de mantenimiento y reparacion de impresora laser, LEXMARK MS 315dn rotulado n° 12-01-15-08-01-2560, Orden de servicio N° 17886 - Ubicado en Sala de Procuradores Delegados - Abg. Silvia Santander y otros. Mano de obra por reparación por equipo | 455.800 | 0 | 0 | 455.800 |
| 1 | 94 | Unidad de Imagen 60.000 pag. | 518.450 | 0 | 0 | 518.450 |
| 1 | 94 | 1 - Servicio de mantenimiento y reparacion de impresora laser, LEXMARK MS 315dn rotulado n° 12-01-15-10-03-2562, Orden de servicio N° 17893 - Ubicado en Secretaria General Mano de obra por reparación por équipo. | 455.800 | 0 | 0 | 455.800 |
| 1 | 94 | Unidad de imagen 60.000 pag. | 518.450 | 0 | 0 | 518.450 |
| 1 | 94 | 1 - Servicio de mantenimiento y reparacion de impresora laser, LEXMARK MS 315dn rotulado n° 12-01-15-11-06-2565, Orden de Servicio N°17889 - Ubicado en la Direccion de Recursos Humanos Mano de obra por reparación por equipo | 455.800 | 0 | 0 | 455.800 |
| | 94 | Pick Tires | 83.650 | 0 | 0 | 83.650 |
| 1 | 94 | Unidad de imagen 60.000 pag. | 518.450 | 0 | 0 | 518.450 |
| 1 | 94 | 2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de imrpesora laser, Lexmark, modelo X748de, rotulado n° 12-01-15-11-07-2586, Orden de servicio n° 17898 - Ubicado en la Sala de Asitentes 2 Mano de obra por reparacion por equipo | 455.800 | 0 | 0 | 455.800 |
| 1 | 94 | Fotoconductor x 4 | 1.424.500 | 0 | 0 | 1.424.500 |
| 1 | 94 | 2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de impresora laser, Lexmark, modelo X748de, rotulado n° 12-01-15-11-07-2586, Orden de servicio n° 17897 - Ubicado en la Jefatura de Rendicion de Cuentas Mano de obra por reparación por equipo | 455.800 | 0 | 0 | 455.800 |
| 2 | 94 | Pick tire | 41.850 | 0 | 0 | 83.700 |
| 1 | 94 | 2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de impresora laser, Lexmark, modelo X748de, rotulado n° 12-01-15-11-07-2587, Orden de servicio n° 17976 - Ubicado en Secretaria General Mano de obra por reparacion por equipo | 455.800 | 0 | 0 | 455.800 |
| 1 | 94 | Separador pad spring - ADF | 100.350 | 0 | 0 | 100.350 |
| 1 | 94 | Pick tire | 41.850 | 0 | 0 | 41.850 |
| 1 | 94 | ADF Pick roll assem | 657.100 | 0 | 0 | 657.100 |
| VALOR PARCIAL | | | | 0 | 0 | 6.681.300 |

TOTAL A PAGAR Gs. seis millones seiscientos ochenta y un mil trescientos ** 6.681.300

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 607.391 TOTAL IVA: 607.391

Consulte la validez de este comprobante con
el numero de CDC impreso abajo en:
0180 0133 1610 0100 1000 1385 2202 4121 7172 5037 5137

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN
DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

ABEL EDUARDO LEON BRITEZ

Firmado digitalmente por ABEL EDUARDO LEON BRITEZ