INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 4		Marca	HYUNDAI	Nº	7487
Tipo	0300	Modelo	H-1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HFZ314	Nº Bastidor	KMJWA37KBKU021392	Fecha de Inspección	02/06/2023
Año Fabricación:	2.019	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	16
1.02	PLACAS DE MATRICULA	16
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	16
1.04	LIMPIAPARABRISAS	16
1.05	LAVAPARABRISAS	16
1.06	GUARDABARROS	16
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	16
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	16
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	16
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	16
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	16
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	16
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	16
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	16
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	16
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	16
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	16
3.06	CAJA DE ITINERARIO	16
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	16
3.08	PASARRUEDAS	16
3.09	BAÑOS	16
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	16
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	16
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	16
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	16
3.14	EXTINTORES	16
3.15	PARASOL	16
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	16
3.17	ESPEJOS INTERIORES	16
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	16
3.19	LITERA	16
3.20	HERRAMIENTAS	16
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	16
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	16
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	16
4.03	LUCES DE GIRO	16
4.04	LUCES DE FRENO	16
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	16
4.06	LUCES DE POSICIÓN	16
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	16
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	16
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	16
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	16
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	16
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	16
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	16
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	16
6.03	BIELAS Y BARRAS	16
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	16
6.05	SERVO DIRECCIÓN	16
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	16
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	16
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	16
7.03	ELÁSTICOS	16
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	16
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	16
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	16
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	16
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	16
7.09	RUEDAS AUXILIAR	16
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	16
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	16
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	16
8.04	NIVEL DE RUIDOS	16
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	16
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	16
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	16
9.02	VELOCIMETRO	16
9.03	BOCINA	16
9.04	DETECTOR DE RADARES	16

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4891	15402106	6104006	5403106	———	37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.44	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.61/3.57		Fd. (KN) 5.10/4.20	Des. (%) 9.00/14.00	Efic. (%) 69.74
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.69		Fd. (KN) 3.21	Des. (%) 13.00	Efic. (%) 27.53
Suspensiones (%) 83/85/76/78		Alineación (m/km) 0/-0			Peso: (Kg) 2555
Luces	Bajas I/D (Klx) 13.00/32.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. *1.00* / *1.00*		Intensidad total (Klx) 89.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

AD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TÉCNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. MAURO CABALLERO Adjunto — V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)
NO CONFORME		

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO