CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(20)

INFORME TECNICO N° 50768

Fecha: Asunción, 16 de Marzo de 2022		
Señores: Hospital de Policia	R.U.C.:	
Dirección: Parque Sanitario.	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JBM	18000	R003.09.0000	Mantenimiento del Evaporador
		369	Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros
			Limpieza de Turbina
			Carga de Gas
			Reparación de fuga
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.19
			2.59

.....
Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(21)

INFORME TECNICO N° 50658

Fecha: Asunción, 17 de Mar 20 de 2022		
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:	
Dirección:	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Airway	24.000 btt		Cambio de lugar del Condensador,
			Provision de Soporte
			Carga de Gas.
			RTFM 3.1, 3.4, 3.5, 3.29, 3.30

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

José González
Lic. en Enfermeria
Reg.Prof. N° 5069
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(72)

INFORME TECNICO N° 50659

Fecha: Asunción, 17 de Marzo de 2022			
Señores: Hospital de Policía - 2do Piso		R.U.C.:	
Dirección: Sala G		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	60.000Kw		Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros
			Limpieza de Turbina
			Carga de Gas
			Cambio de Capacitor del
			Ventilador
			ITEM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.16
			6.59

.....
Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Dr. Charly Alcaraz
Médico Residente
CM HCFRC
Reg. N° 21.497
.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50660

Fecha: Asunción, 17 de Mar 20 de 2022		
Señores: Hospital de Policia	R.U.C.:	
Dirección: Asistencia Social	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM.	24.000 btu	12003.09000	Mantenimiento del Evaporador
		0382.	Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros
			Limpieza de Turbina
			Limpieza de Drenaje
			Carga de Gas
			ETAM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.59

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente

Lic. Erica Martínez
Suboficial Inspector P.S.
Reg. Prof. N° 192

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(29)

INFORME TECNICO N° 50724

Fecha: Asunción, 17 de Marzo de 2022		
Señores: Hospital Policía	R.U.C.:	
Dirección: Parque Sanitario.	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Konn	18000BL		Mantenimiento del evaporador
			limpieza de desagoje
			carga de gas
			Reparación de la bornera del
			condensador
			Reparación de fugas de gas.
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.19
			2.59

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Q.F. Nimia Riquelme
Reg. Prof. Nº
Regente
Hosp. Policía

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(25)

INFORME TECNICO N° 50769

Fecha: Asunción, 17 de Marzo de 2022		
Señores: Hospital de Policía		R.U.C.:
Dirección: Parque Sanitario – Suministro		Teléf.:
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18.000 Btu		Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros
			Limpieza de Turbina
			Carga de Gas
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

CÉSAR ADOLFO FERMOSILLA ALVAREZ
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe Dpto. de Suministro

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(26)

INFORME TECNICO N° 50770

Fecha: Asunción, 17 de marzo de 2022		
Señores: Hospital Policía	R.U.C.:	
Dirección: Parque Sanitario.	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAIA	60.000		Mantenimiento y limpieza de
			drenaje
			aislación de cañerías
			Retoque con de la bandeja de
			desague
			Cambio de sensor de cañerías
			Capacitor de turbina
			ITEM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.18, 6.32
			6.57, 6.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Q.F. Nimia Riquelme
Reg. Prof. Nº 4080
Regente Parque Sanitario
Hosp. Central de Policía

Firma Técnico

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay