(C)

AQUAMAQ
A Culligan company

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** Ministerio Público | **Maquina:** Conectado a la red | | |
| **Dirección:** Porvenir Norte e/ Jardín B. | **N° de serie:** 707 22011747 | | |
| **Teléfono:** | **N° de Patrimonio:** 13.03.01.1776.1118 | | |
| **Lugar de Servicio:** Fiscalía Zonal San Lorenzo. Sede 8 | **Fecha:** 21-12-2023 | | |
| **Marca:** Aquamaq | **Modelo:** WB1000 | **Obs.:** Administración | |

# CERTIFICADO DE SERVICIO N° 0002337

## Mantenimiento y/ o Reparación de Bebederos Eléctricos.

| | MARCAR CON UNA (X), EL TRABAJO A SER REALIZADO. |
|---|---|
| **1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. (Detalle de lo que incluye la Asistencia Técnica).** | |
| Sanitación (higienización y desinfección) del equipo. | |
| Sanitación con gas de ozono del tanque. | |
| Limpieza de los tanques. | |
| Limpieza interna y externa del equipo. | |
| Control de ductos. | |
| Control de cañerías. | |
| Control del sistema eléctrico. | |
| Control de agua fría. | |
| Control de agua caliente. | |
| Control de llave de paso. | |
| Control de grifo de agua fría. | |
| Control de grifo de agua caliente o natural. | |
| Control de filtros. | |
| **2.- SERVICIO DE REPARACION Y/O CAMBIO (SUSTITUCIóN) DE PARTES. (incluye monte y desmonte de equipo).** | |
| Cambio de llave de paso SV1 o SV3. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de ductos. | |
| Cambio de cañería de cobre de ¼ o 5/8 por metro. | |
| Cambio del sistema de agua: fría y caliente. | |
| Cambio del filtro con sílica del gas refrigerante. | |
| Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería. | |
| Cambio de unión conector. | |
| Cambio de manguera por metro. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de flotador | |
| Cambio de grifo para agua fría | |
| Cambio de grifo para agua caliente o natural. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua fría. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua caliente. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de termostato de frío. | |
| Cambio de bimetálicos. | |
| Cambio de resistencia. | |
| Cambio de motor | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)**de placa electrónica. | |
| Cambio de pulsadores electrónicos. | |
| Cambio de pico pulsador. | |
| Cambio de filtro purificador: pre-sedimento. | |
| Cambio de filtro purificador: sedimento . | X |
| Cambio de filtro purificador: pre-carbón. | X |
| Cambio de filtro purificador: post-carbón. | X |
| Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración. | X |
| Cambio de filtro purificador: carbón activado | |
| Cambio de transformador. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de carcaza | |
| Cambio o Provisión de porta vasos | |
| Cambio de rejillas | |
| Cambio de tapón de desague del tanque | |
| Cambio del motor del ventilador | |
| Cambio de sensor de temperatura | |
| Carga de Gas Refrigerante Freon 134ª. | |
| Cambio de tanque de agua fría o de agua caliente o natural. | |
| Reparación de tanque de agua fría o de agua caliente o natural. | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de interruptor | |
| Cambio **(C)** o Reparación **(R)** del sistema eléctrico. | |
| Cambio de lugar del equipo, reinstalación y puesta en marcha | |
| Cambio de domicilio, incluye reinstalación y puesta en marcha | |
| Instalación de equipo, 5 mt.de manguera y puesta en marcha | |
| Pintura | |
| Otro ( especificar) | |
| **OBSERVACIONES:** | |

TRABAJO CONCLUIDO
VERIFICADO - PAMAQ S.A.

Conformidad del Cliente: Lic. Vanessa P. de Careaga
Administradora
Fiscalía Zonal San Lorenzo Sede II
Ministerio Público
Firma, Sello y aclaración:

Departamento Técnico:
Firma, Sello y aclaración: Matías Gadic

GRAFICA RC SA | 0983 360 292 | 5 tal. 50x3 | 2301/2550 | OT 39046