CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM

N° 81 /2020

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 20/11/2020

PODER JUDICIAL SERVICIOS GENERALES Circunscripción Judicial de Caazapá

Lic. Janiz L. Centurión A.
Enc. Interina - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L** según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.**	• **NOVIEMBRE /2020**

ADJUNTO PLANILLAS DE MANTENIMIENTO

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Fecha: 23/11/2020 Hs: 09:50

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

Nº de elevador: 131384 Zona: Sector: Secuencia: Mensual Mes: Noviembre
Cliente: Palacio de Justicia Concepción Dirección:
Fecha: 06/11/20 Hora inicio: 13:00 Hora término 14:10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I ✓	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC ✓	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL ✓	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC ✓	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA ✓	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I ✓	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I ✓	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I ✓	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL ✓	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I ✓	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I ✓	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I ✓	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I ✓	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC ✓	
17	Aparato de seguridad		I			IL ✓	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL ✓	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C ✓	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I ✓	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I ✓	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I ✓	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I ✓	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I ✓	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I ✓	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I ✓	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas: ____
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina ____
Luz de emergencia ____
Matafuegos con validez vencida o inexistente ____
Ventilación deficiente ____
Ventana deficiente ____
Puerta con deficiencia ____
Acceso inseguro o deficiente ____
Filtraciones ____
Provisión eléctrica irregular ____
Presencia de materiales extraños ____
Ducto: ____
Agua en fondo de pozo o filtración ____
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor
OBSERVACIONES: ____

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
...te ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Pastor Benitez

Vº Bº Resp. Edificio

S.R.L. - Tte. Farifia 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013955-4 - C.H.T. Nº 1.043

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 1 31 385
Cliente: Palacio de Justicia Curazao
Fecha: 28/11/25

Zona:
Dirección:
Hora inicio: 14:20

Sector:
Secuencia: Mensual

Mes: Noviembre
Hora término 15:25

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TÉCNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I ✓	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC ✓	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL ✓	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC ✓	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA ✓	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I ✓	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I ✓	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I ✓	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL ✓	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I ✓	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I ✓	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I ✓	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I ✓	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC ✓	
17	Aparato de seguridad		I			IL ✓	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL ✓	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C ✓	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I ✓	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I ✓	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I ✓	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I ✓	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I ✓	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I ✓	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I ✓	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES:

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Pastor Benitez

Vº Bº Resp. Edificio

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

Nº de elevador: 131386 Zona: Sector: Secuencia: Mensual Mes: Noviembre

Cliente: Palacio de Justicia Concepción Dirección:

Fecha: 06/11/20 Hora inicio: 15:35 Hora término: 16:30

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina ____

Luz de emergencia ____

Matafuegos con validez vencida o inexistente ____

Ventilación deficiente ____

Ventana deficiente ____

Puerta con deficiencia ____

Acceso inseguro o deficiente ____

Filtraciones ____

Provisión eléctrica irregular ____

Presencia de materiales extraños ____

Ducto: ____

Agua en fondo de pozo o filtración ____

Escaleras fondo de pozo no existe ____

Acceso o intervención de terceros en el ascensor ____

OBSERVACIONES: ____

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)

Marque con una **X** en el mes correspondiente

Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Pastor Benítez

Vº Bº Resp. Edificio

S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013955-8 - C.H.T. Nº 1.043

Escaneado con CamScanner