99

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAF 831
CHASIS: MPATFS85HBH511262
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 7576

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		DESTINO: DPTO. DE ARMAS Y MUNICIONES CHASIS MPATFS85HBH511262
1	UNIDAD	24.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	24.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	24.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	24.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	30.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
5	UNIDAD	25.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	20.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	33.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
4	UNIDAD	20.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	20.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL
2	UNIDAD	20.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
2	UNIDAD	20.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	20.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	20.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	19.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	28.1 CREMALLERA DE DIRECCION
1	UNIDAD	19.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	19.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
Adquisiciones - Prog. 2.1.06

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA:
CHAPA: EAF 831
CHASIS: MPATFS85HBH511262
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 7576

4	UNIDAD	19.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	19.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	21.1 BENDIX DE ARRANQUE
1	UNIDAD	21.2 ROTOR DE ARRANQUE
1	UNIDAD	21.3 INDUCIDO DE ARRANQUE
8	UNIDAD	33.12 BUJE ELASTICO
1	UNIDAD	33.4 CURVA ELASTICO
2	UNIDAD	33.7 REPARACION DE ELASTICOS TRASEROS
1	UNIDAD	24.36 SOPORTE DE CAJA
1	UNIDAD	35.23 FLOTADOR DE TANQUE

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

RICHARD ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAF 831
CHASIS: MPATFS85HBH511262
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 7577

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		DESTINO DPTO. DE ARMAS Y MUNICIONES - ORDEN 01
1	UNIDAD	35.40 VALVULA DE RETENCION DE COMB
1	UNIDAD	35.33 INTERRUTOR PRESION COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	35.24 PRE FILTRO

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:
ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

RICHARD ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
J. Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com