CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	OFICINA DE GUARDIA	
FECHA:	14-12-22	ORDEN DE VERIFICACION Nº:22
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
5.36	Bujias incandecentes	4
5.39	Mano de Obra	1
6.4	Juego de Juntas	1
6.17	Junta de multiple de adm.	1
6.18	Junta de multiple de esc.	1
6.19	Junta de frente de motor	1
6.22	Reten frente motor	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.37	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1
6.38	Junta tapa balancin	1
6.43	Guia cadena	1
6.44	Leva cadena	1
6.60	Mano de Obra	1
9.6	Termostado	1
9.7	Junta de termostato	1
9.16	Agua refrigerante c/aditivo	1

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT102509
CHAPA Nº:	BSF 987 PY
KILOMETRAJE	198 784

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Supervisor
Fiscalizador Taller