ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE CAMIONES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VENTIDOS, REUNIDOS, POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE SALUBRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, SEÑOR GERMAN CASANOVA LUGO Y, POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO Nº 02/2022.- DE **"SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE CAMIONES"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LOS CAMIONES SEÑALADOS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
1	**Servicios de reparación de Camión Volquete Mercedes Benz 1113**	**Cant.**	**Unidad**	**Informe Técnico**
Servicios requeridos	Reparación de motor Mano de obra de Rep. De motor Reparación de diferencial Mano de obra de Rep. De Diferencial Reparación de caja de cambios Mano de obra de Rep. De Caja de Cambios Reparación del sistema hidráulico del camión y de la caja colectora Mano de Obra de Rep. del sistema hidráulico del camión y de la caja volquete	1	unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca Mercedes Benz, y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción
2	**Servicios de reparación de Camión Volquete Mercedes Benz con caja Compactadora 1624**	**Cant.**	**Unidad**	**Informe Técnico**
Servicios requeridos	Reparación de caja de cambios Mano de obra de Rep. De Caja de Cambios	1	unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios y del sistema hidráulico y de la caja compactadora de la unidad, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca Mercedes Benz, y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción.

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE, ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.

* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
DPTO. DE SALUBRIDAD E HIGIENE

German Casanova Lugo
JEFE INTERINO DE SALUBRIDAD E HIGIENE

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128567
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE CAMIONES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VENTIDOS, REUNIDOS, POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE SALUBRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, SEÑOR GERMAN CASANOVA LUGO Y, POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO Nº 02/2022.- DE **"SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE CAMIONES"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LOS CAMIONES SEÑALADOS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
1	**Servicios de reparación de Camión con caja compactadora de residuos Mercedes Benz 1113/1624**	**Cant.**	**Unidad**	**Informe Técnico**
Servicios requeridos	Reparación de motor Mano de obra de Rep. De motor Reparación de diferencial Mano de obra de Rep. De Diferencial Reparación de caja de cambios Mano de obra de Rep. De Caja de Cambios Reparación del sistema hidráulico del camión y de la caja colectora Mano de Obra de Rep. del sistema hidráulico del camión y de la caja compactadora	2	unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca Mercedes Benz, y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE, ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.

* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
DPTO. DE SALUBRIDAD E HIGIENE

German Casanova Lugo
JEFE INTERINO DE SALUBRIDAD E HIGIENE

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva