GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

42

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | BHD058 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH527060 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 14611 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 186 - LOTE Nº 3 |
| | | DIRECCION DE POLICIA DE PDTE. HAYES |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO |
| 1 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 4 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 3 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL |
| 1 | UNIDAD | 2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH |
| 1 | UNIDAD | 2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH |
| 3 | UNIDAD | 2.36 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 4 | UNIDAD | 5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2-1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

C. HECTOR V. AGUILAR A.
Cambista Principal MCP.
Pagador Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

43

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | BHD058 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH527060 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 14611 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 2 | UNIDAD | 8.2 PRECAP |
| 2 | UNIDAD | 8.3 GUARDAPOLVO |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2 1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Programa Actividad 1.1.4
C. HECTOR V. AGUILAR A.
Sargento Principal MCP.
Pagador Habilitado Pagador
Administrativo

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

46

# INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: BHD058
CHASIS: MPATFS85HBH527060
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 14612

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 186 - LOTE Nº 3 |
| | | DIRECCION DE POLICIA DE PDTE. HAYES |
| 1 | UNIDAD | 8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA |
| 1 | UNIDAD | 8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| 1 | UNIDAD | 11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 2 | UNIDAD | 15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 8 | UNIDAD | 15.2 BUJES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.3 GRILLETES DE EL?STICOS |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01.
ACLARACION:.....

Dirección Gral. de Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

53

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAG186 |
| CHASIS: | MPATFR85HBT100414 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 14617 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 188 - LOTE Nº 3 - COMISARIA N° 24 |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |
| 2 | UNIDAD | 1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO |
| 2 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 4 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 4 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT |
| 2 | UNIDAD | 2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT |
| 2 | UNIDAD | 2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA |
| 6 | UNIDAD | 2.36 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 8.2 PRECAP |
| 1 | UNIDAD | 8.3 GUARDAPOLVO |
| 1 | UNIDAD | 8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS DIAZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección General de Finanzas
Tesorería Institucional
Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILERA
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad C4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificada Gestion de la Calidad

54

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAG186 |
| CHASIS: | MPATFR85HBT100414 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 14617 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 9.3 BOMBA DE AGUA |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 8 | UNIDAD | 15.2 BUJES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.3 GRILLETES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.5 CENTRO EL?STICO |
| 3 | UNIDAD | 15.6 HOJA ELASTICO |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01
ACLARACION:.....

Dirección Gral. de ... Tesorería Adm. ...
Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad C4

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH296 |
| CHASIS: | MPATFR85HCT100725 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 14620 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 192 - LOTE Nº 3 |
| | | DPTO. DE SEGURIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ESENCIALES |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 2 | UNIDAD | 8.2 PRECAP |
| 2 | UNIDAD | 8.3 GUARDAPOLVO |
| 2 | UNIDAD | 8.4 MU?EQUIN |
| 1 | UNIDAD | 8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA |
| 1 | UNIDAD | 8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 8.20 ALINEACION Y BALANCEO |
| 8 | UNIDAD | 8.21 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 9.11 CONDENSADOR DE A.AC |
| 1 | UNIDAD | 9.12 EVAPORADOR DE A.AC. |
| 1 | UNIDAD | 9.13 VALVULA EXPANSORA |
| 1 | UNIDAD | 9.14 FILTRO RECIBIDOR DE A.AC. |
| 1 | UNIDAD | 9.15 GAS REFRIGERANTE 134 A |
| 1 | UNIDAD | 9.19 EMBRAGUE DE COMPRESOR |
| 1 | UNIDAD | 9.20 CA?O DE COMPRESOR |
| 1 | UNIDAD | 9.21 GUIA VENTILADOR |
| | | |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4
Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

62

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH296 |
| CHASIS: | MPATFR85HCT100725 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 14620 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 9.28 CORREA A/A |
| 1 | UNIDAD | 9.29 CONJUNTO POLEA TENSOR A/A |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| 1 | UNIDAD | 11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 18.35 GUIA DE VIDRIO PTA DEL |
| 5 | UNIDAD | 18.75 MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Antiguedad