AUTO CENTER.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

Asuncion, 15 de Febrero 2024

PRESENTE

De mi consideracion:

Con entera satisfaccion comunicamos que, en representacion del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - S.E.N.A.C.S.A.

El vehiculo con las siguientes caracteristicas.

TIPO	MARCA	CHAPA
CAMIONETA	CHEVROLET S-10	EAJ 189

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO
1	REPARACION COMPLETA DE CREMAYERA REPUESTO

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

AUTO CENTER

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Señores: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA **Fecha**: 15-02-2024

Matricula: **Chapa:** **EAJ 189** **Kilometraje:**

MARCA Y MODELO **CHEVROLET S-10** **Color:** BLANCO 253

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado

1	REPARACION COMPLETA DE CREMALLERA REPUESTO

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

AUTO CENTER.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

Asuncion, 15 de Febrero 2024

PRESENTE

De mi consideracion:

Con entera satisfaccion comunicamos que, en representacion del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - S.E.N.A.C.S.A.
El vehiculo con las siguientes caracteristicas.

TIPO	MARCA	CHAPA
CAMIONETA	CHEVROLET S-10	EAJ 189

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO
2	**Precap de direccion - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013**
1	**Grasa - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013**
2	**Buje barra estabilizadora - Tren Delantero -**
16	**Mano de Obra - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013**
1	**Pastilla de freno delantero (juego) - Sistema de Freno - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013**
2	**Rectificacion de disco de freno - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013**

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

SENACSA
DIRECCIÓN DEL PARAGUAY
DPTO. TRANSPORTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA
Dpto. de Fiscalización Automotor de Maquinarias

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Parque Automotor

AUTO CENTER

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Señores: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA **Fecha**: 15-02-2024

Matricula: **Chapa:** **EAJ 189** **Kilometraje:**

MARCA Y MODELO **CHEVROLET S-10** **Color:** BLANCO 253

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado

2	Precap de direccion - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013
1	Grasa - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013
2	Buje barra estabilizadora - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013
16	Mano de Obra - Tren Delantero - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013
1	Pastilla de freno delantero (juego) - Sistema de Freno - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013
2	Rectificacion de disco de freno - CHEVROLET - S10 LT 4X4 D/C AÑO 2013

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL