87

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TAC1
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG 944
CHASIS: MPATFS85HCT104562
COD. PAT.: -
NRO. PRESUP.: 5091

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		DESTINO: DIRECCION DE APOYO TACTICO - ORDEN 06
1	UNIDAD	24.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	24.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	24.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	24.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	30.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
5	UNIDAD	25.26 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	20.33 TAQUEADOR DE SUSPENSION LH
1	UNIDAD	20.34 TAQUEADOR DE SUSPENSION RH
1	UNIDAD	19.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	19.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	19.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	19.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	19.25 PERNO DE MORDAZA
2	UNIDAD	26.2 PRECAP
2	UNIDAD	26.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	26.4 MUÑEQUIN
1	UNIDAD	20.1 AMORTIGUADORES 2
2	UNIDAD	33.1 AMORTIGUADORES TRASEROS

Gladys R. [illegible] Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

RONALDO ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Comisario INTD.
Jefe Dpto. Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

88

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG 944
CHASIS: MPATFS85HCT104582
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 5091

4	UNIDAD	20.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	20.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
1	UNIDAD	20.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	20.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	20.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	20.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	20.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
2	UNIDAD	20.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	20.3 ROTULAS SUPERIORES

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

RICHARD ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

89

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG 944
CHASIS: MPATFS85HCT104582
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 5121

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		DESTINO: DIRECCION DE APOYO TACTICO - ORDEN 06
2	UNIDAD	20.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
8	UNIDAD	33.12 BUJE ELASTICO
1	UNIDAD	31.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	31.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	27.1 RADIADOR DE AGUA
1	UNIDAD	27.2 RADIADOR DE INTERCOOLER

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subolicial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2

RICHARD ARNALDO FLORENCIANEZ
Subcomisario INTD.
Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com