Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehículo Fiat Fiorino, chapa N° BYC 347 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 2 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
4.33	Mantenimiento y reparacion de sistema de inyeccion	Unidad	1	Evento
4.34	Cambio de bomba de combustible	Unidad	1	Evento
4.36	Pico inyector c/u	Unidad	4	Evento
4.46	Limpieza de tanque	Unidad	1	Evento
4.47	Sistema de Inyeccion electronica	Unidad	1	Evento
4.73	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1	Evento
4.92	fluido de embrague	Unidad	2	Evento
4.99	disco de freno rectificar	Unidad	2	Evento
4.101	Juego de Pastilla de freno	Unidad	1	Evento
4.104	rectificar tambor de freno	Unidad	2	Evento
4.106	fibra de freno	Unidad	2	Evento
4.110	fluido de freno	Unidad	1	Evento
4.156	Cambio de Aceite motor	Unidad	1	Evento
4.157	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento
4.158	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento
4.159	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento
4.180	Desbarrado, ducha y aspirado	Unidad	1	Evento
4.181	Engrase	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 28 días del mes de noviembre de 2019.

Lic. Víctor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Scanned by CamScanner