CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gene
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DIVISION TESORERIA

FECHA: 17-02-22 | ORDEN DE VERIFICACION Nº:4

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
9.15	Gas refrigerante 134 A	1
9.22	Tapa radiador	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT101188
CHAPA Nº:	BEJ 501 PY
KILOMETRAJE	329 407

Catalino Miranda
CATALINO MIRANDA CACERES
Subofici.' Principal OS.
Fiscalizador (Local físico taller)

CLINICARF
Chapería Pintura
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DIVISION TESORERIA

FECHA: 17-02-22 | ORDEN DE VERIFICACION Nº:4

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
9.15	Gas refrigerante 134 A	1
9.22	Tapa radiador	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT101188
CHAPA Nº:	BEJ 501 PY
KILOMETRAJE	329 407

Catalino Miranda

CATALINO MIRANDA CÁCERES
Suboficial Principal OS.
Fiscalizador (Local físico taller)

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos