CLINICARF

Chaperi
Electric
Mecáni
Venta c
Accesc

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	CRIA 25 VILLA FRANCA - DPTO. DE ÑEEMBUCU	
FECHA:	23/06/2020	ORDEN DE VERIFICACION Nº: 012

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3	Juego de reparacion de mordaza de freno	2
10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
13	Rectificacion de discos de freno	2
17	Juego de reparo de cilindro de frenos	4
25	Perno de mordaza	4
40	Amortiguadores	2
41	Rotulas inferiores	2
42	Rotulas superiores	2
43	Bujes de parrilla superior	4
47	Buje estabilizador central	2
64	Ruleman de maza delantera int	2
65	Ruleman de maza delantera ext	2
66	Reten de maza delantera	2
91	Correa de Alternador	1
98	Foco de Alta y Baja	2
99	Focos de filamentos	2
104	Faro trasero	2
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	1
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
223	Cremallera de direccion	1
229	Bomba Dirección hidráulica	1
231	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
242	Alineacion y balanceo	1
270	Correa A/A	1
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
361	Amortiguadores traseros	2
372	Buje elastico	8

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105513
CHAPA Nº:	EAH 362 PY
KILOMETRAJE	126 649

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Solicitud
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chaperia - Pintura - Mecanica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
TESORERIA

JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10

25

CLINICARF

Chaperí
Electric
Mecáni
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: CRIA. 10 VILLA FLORIDA-DIRECCION DE POLICIA MISIONES

FECHA: 22/05/2020

ORDEN DE VERIFICACION Nº:05

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
5	Zapatas de frenos tras.	4
6	Tambores de Freno trasero	2
10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
13	Rectificacion de discos de freno	2
40	Amortiguadores	2
41	Rotulas inferiores	2
42	Rotulas superiores	2
47	Buje estabilizador central	2
88	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	1
89	Rotor de Alternador	1
90	Estator de Alternador	1
92	Rulemanes de Alternador	2
91	Correa de Alternador	1
98	Foco de Alta y Baja	2
99	Focos de filamentos	2
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	1
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
224	Precap	2
226	Muñequin	2
242	Alineacion y balanceo	1
270	Correa A/A	1
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
361	Amortiguadores traseros	2
372	Buje elastico	8
392	Bomba de combustible de tanque	1
433	Limpieza de tanque de combustible	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBH509810
CHAPA Nº:	EAG 292 PY
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chaperia Pintura - Mecánica
Venta de Accesorios

POLICIA NACIONAL

JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10

CLINICARF

Chaperi
Electric
Mecáni
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO JURÍDICO - COMANDANCIA
FECHA:	08/07/2020
ORDEN DE VERIFICACION Nº:	037

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
5	Zapatas de frenos tras.	4
6	Tambores de Freno trasero	2
8	Bomba central de freno	1
10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
101	Focos de busca huellas	1
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	1
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
242	Alineacion y balanceo	1
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
372	Buje elastico	8

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100739
CHAPA Nº:	EAH 298 PY
KILOMETRAJE	223 895

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chaperia - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO
TESORERIA-Prog. Central Actividad 10 Operaciones contra Grupos Criminales Adquisiciones

JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones Contra Grupos Criminales

HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
Prog. Central - Actividad 10

CLINICARF

Chaperi
Electric
Mecáni
Venta d
Accesc

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO TACTICO-DIRECCION DE POL. DE CONCEPCION
FECHA: 04/08/2020	ORDEN DE VERIFICACION Nº: 33

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3	Juego de reparacion de mordaza de freno	2
4	Cilindros de frenos tras.	2
13	Rectificacion de discos de freno	2
16	Resortes de zapata	2
18	Regulador de freno RH	2
25	Perno de mordaza	4
40	Amortiguadores	2
41	Rotulas inferiores	2
42	Rotulas superiores	2
43	Bujes de parrilla superior	4
47	Buje estabilizador central	2
64	Ruleman de maza delantera int	2
65	Ruleman de maza delantera ext	2
66	Reten de maza delantera	2
91	Correa de Alternador	1
98	Foco de Alta y Baja	2
99	Focos de filamentos	2
101	Focos de busca huellas	2
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	1
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
223	Cremallera de direccion	1
229	Bomba Dirección hidráulica	1
231	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
270	Correa A/A	1
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
359	cruceta	2
361	Amortiguadores traseros	2
372	Buje elastico	8

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT100520
CHAPA Nº:	EAH 174 PY
KILOMETRAJE	195 130

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Subjefial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica

JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.

CLINICARF

Chaperi
Electric
Mecáni
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Cria. Nº 4 Lambare
FECHA:	03/06/2020

ORDEN DE VERIFICACION Nº:09

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
40	Amortiguadores	2
41	Rotulas inferiores	2
42	Rotulas superiores	2
43	Bujes de parrilla superior	4
47	Buje estabilizador central	2
91	Correa de Alternador	1
98	Foco de Alta y Baja	2
99	Focos de filamentos	2
104	Faro trasero	1
165	Filtro de aceite	1
166	Filtro de Aire	1
167	Filtro de Combustible	1
168	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
222	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
223	Cremallera de direccion	1
231	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
242	Alineacion y balanceo	1
243	Radiador de agua	1
245	Bomba de agua	1
314	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
322	Plato de Presion	1
323	Disco	1
324	Cojinete de empuje	1
327	Ruleman Piloto	1
331	Rectificacion de corona volante	1
335	Bomba auxiliar de embrague	1
338	Bomba central de embrague	1
372	Buje elastico	8

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBH510176
CHAPA Nº:	BGG 016 PY
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL

JUANALCIDES RODAS CUBILLA
Oficial Primero INTD.
Jefe de Adquisiciones