57

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DPTO. DE INVESTIGACIÓN DE TRATA DE PERSONAS

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:028

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.2	Discos de Frenos delantero	2
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.25	Perno de mordaza	4
1.40	Mano de Obra	1
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.27	Reten de maza delantera	2
4.4	Correa de Alternador	1
4.10	Alternador Completo	1
4.11	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ L	1
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
13.1	Plato de Presion	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
14.3	Rulemanes de corona	2
14.4	Ruleman de pi?on grande	1
14.5	Ruleman de pi?on chico	1
14.6	Reten pi??n	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBH100429
CHAPA Nº:	EAG 589 PY
KILOMETRAJE	313 089

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

62

CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARÍA N° 15 YAGUARON		
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:035	
ITEM	DESCRIPCION		CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero		1
1.13	Rectificacion de discos de freno		2
1.40	Mano de Obra		1
2.1	Amortiguadores		2
2.4	Bujes de parrilla superior		4
2.25	Ruleman de maza delantera int		2
2.26	Ruleman de maza delantera ext		2
2.27	Reten de maza delantera		2
2.36	Mano de Obra		1
4.4	Correa de Alternador		1
4.11	Mano de Obra		1
6.9	Junta de Tapa de Cilindros		1
6.24	Embrague ventilador		1
6.30	Filtro de aceite		1
6.31	Filtro de Aire		1
6.32	Filtro de Combustible		1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro		8
6.35	Soporte de caja		1
6.37	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)		1
6.60	Mano de Obra		1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro		5
7.29	Mano de Obra		1
8.2	Precap		2
8.4	Mu?equin		2
8.20	Alineacion y balanceo		1
8.21	Mano de Obra		1
9.1	Radiador de agua		1
9.28	Correa A/A		1
9.35	Mano de Obra		1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro		5
12.24	Mano de Obra		1
15.2	Bujes de el?sticos		8
15.15	Mano de Obra		1
CAMIONETA:	ISUZU DMAX		
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105440		
CHAPA Nº:	EAG 908 PY		
KILOMETRAJE	451 764		

BENJAMIN ARMADO ROJAS N
Jefe de Taller
Responsable Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos