DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN SBE N° 13/2021	**Numero de Contrato: 02/2022**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs.2.600.000.000-** **Monto certificado: Gs. 81.803.703-**	
Proveedor: CANTERO S.A		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: RICARDO ORTIZ	**s/ Res. N°: 05/2022**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto: MILCIADES FLEITAS	**s/ Res. N°: 05/2022**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 13 días del mes de octubre del año 2022.

Certifican	
Téc. S.E.I. Ricardo A. Ortiz Jefe Dpto. S.E.I. AIG D.I.N.A.C. **Fiscal Titular**	**Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
V° B°	
Observaciones:	

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 2 de 2

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
2	3	VEHICULO ARFF OSHKOSH-Diésel STRIKER 1500 -AB: No.3 CODIGO PATRIMONIAL 103-05-16-0005		
2	3.3	Aceite SAE-15W40, deber? cumplir con la clasificaci?n ECF 1 para motores Caterpillar C-16 Di?sel.	Unidad	30
2	3.4	Mano de obra	Unidad	1
2	3.5	Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF	Unidad	116
2	3.6	Mano de obra	Unidad	1
2	3.7	Filtro de aceite PART N? LFP 670	Unidad	1
2	3.8	Mano de obra	Unidad	1
2	3.9	Filtro de aceite Hidraulico PART No. BF5800	Unidad	1
2	3.10	Mano de obra	Unidad	1
2	3.11	Filtro de Combustible PART No. VF262	Unidad	1
2	3.12	Mano de obra	Unidad	1
2	3.13	Filtro de Aire PART No. V250C128	Unidad	1
2	3.14	Mano de obra	Unidad	1
2	3.15	Filtro de secador de aire No 4244 N Haldex	Unidad	1
2	3.16	Mano de Obra	Unidad	1
2	3.19	Conector 220V Plug PART No. 109580A	Unidad	1
2	3.20	Mano de obra	Unidad	1
2	3.29	Reparaci?n de torreta unitario	Unidad	1
2	3.30	Mano de obra	Unidad	1
2	3.37	Reparaci?n de sistema de aire con v?lvulas y niples incluido	Unidad	1
2	3.38	Mano de obra	Unidad	1
2	3.39	Reparaci?n de secador de aire	Unidad	1
2	3.40	Mano de obra	Unidad	1
2	3.43	V?lvula autom?tica PART No. 1958210CSA/UR	Unidad	4
2	3.44	Mano de obra	Unidad	4
2	3.45	Reparaci?n de reflector de monitor	Unidad	1
2	3.46	Mano de obra	Unidad	1
2	3.53	Mantenimiento de suspensi?n delantera	Unidad	1
2	3.54	Mano de obra	Unidad	1
2	3.71	Reparaci?n y mantenimiento de alternador	Unidad	1
2	3.72	Mano de obra	Unidad	1
2	3.73	Reparaci?n y mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1
2	3.74	Mano de obra	Unidad	1
===	====	==========	=====	=====

Certifican

RICARDO ORTIZ Fiscal Titular	MILCIADES FLEITAS Fiscal Adjunto

Observaciones:

Téc. S.E.I. Ricardo A. Ortiz
Jefe Dpto. S.E.I. AIG
D.I.N.A.C.

V° B°