GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAJ198
CHASIS: MPATFS85HCT103070
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13594

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120
		DIVISION GABINETE
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
1	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
S/O SUP. Carlos Escobar
Dpto. de Identificaciones
ACLARACION:.....

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAJ198
CHASIS: MPATFS85HCT103070
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13594

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120
		DIVISION GABINETE
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
1	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
S/O SUP. Carlos Escobar
Dpto. de Identificaciones
ACLARACION:.....