ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.
CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A ** Nº 2468 ** 30/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR DEL P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A
INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A
OTROS: MES DE OCTUBRE CHAPA Nº: N/A

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	INSPECCION DE LLAVE Y FUSIBLES EN LA CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.2	INSPECCION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE TRACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	80.000		640.000
1	1.3	INSPECCION Y LUBRICACION DE POLEA DE TRACCION Y DESVIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
1	1.4	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FRENO (EMBOLO, LONAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	90.000		720.000
1	1.5	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR DE TRACCION, CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	100.000		800.000
1	1.6	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
1	1.7	INSPECCION DE CUADRO DE COMANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.8	INSPECCION DE FUSIBLES Y CONEXIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	5.200.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: ASCENSORES N° 37443-37444-37445-37446-37447-37448-37449-37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernandez Técnico Fecha: 02/10/2020
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

Nº 2468

30/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE SUR DEL P.J.A.**

MARCA: **ATLAS** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **13001-02-0068030** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

OTROS: **MES DE OCTUBRE**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**5.200.000**
1	1.9	INSPECCION Y AJUSTES DE RELES Y LLAVES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	1.10	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	1.11	INSPECCION DE ILUMINACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	30.000		240.000
1	1.12	INSPECCION DE BOTONERA Y SEÑALIZACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.13	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE OPERADOR DE PUERTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	90.000		720.000
1	1.14	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PUERTAS DE CABINA Y BARRERAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.15	LIMPIEZA DE TECHO DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	50.000		400.000
1	1.16	INSPECCION DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	75.000		600.000
		SUBTOTALES				
		TOTALES			**0**	10.040.000
					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: ASCENSORES N° 37443-37444-37445-37446-37447-37448-37449-37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes: **LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.**
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernandez Técnico **Fecha:** 02/10/2020

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A Nº 2468

30/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR DEL P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A

OTROS: MES DE OCTUBRE CHAPA Nº: N/A

*Los bienes/servicios deberán ser provistos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	10.040.000
1	1.17	INSPECCION Y LUBRICACION DE CORREDIZAS DE LA CABINA Y CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.18	INSPECCION DE APARATOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.19	INSPECCION, LIMPIEZA Y DE MOTOR GENERADOR, CONTROL DEL DESGASTE DE LAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.20	INSPECCION DE CABINA (PLACAS, ACRILICOS, PISOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	50.000		400.000
1	1.21	INSPECCION, LIMPIEZA DE EXITADOR Y REGULADOR CONTROL DEL DESGASTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	90.000		720.000
1	1.22	LIMPIEZA DE CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.23	INSPECCION DE LIMITES DE CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.24	INSPECCION DE CADENAS O CABOS DE COMPENSACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES						
TOTALES					0	14.520.000
					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: ASCENSORES N° 37443-37444-37445-37446-37447-37448-37449-37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes: LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernandez Fecha: 02/10/2020

EJEMPLAR 1 PROVEEDOR Técnico

EJEMPLAR 2 LEGAJO HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Pagina: 2 / 5

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 2468

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A 30/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR DEL P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
					0	14.520.000
		TRANSPORTE				
1	1.25	INSPECCION DE CABOS DE TRACCIÓN Y REGULADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.26	INSPECCION DE CAJA DE CORRIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.27	INSPECCION DE CIERRE HIDRAULICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.28	INSPECCION Y AJUSTE DE CIERRE ELECTROMECANICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.29	INSPECCION DE PUERTAS CORREDIZAS DISPOSITIVOS DE ARRASTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	80.000		640.000
	1.30	INSPECCION DE BOTONERAS DE PISO Y SEÑALIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
	1.31	INSPECCION DE NIVELAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
	1.32	INSPECCION DE PISOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
BTOTALES					0	19.080.000
TALES					0	21.072.000

N GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

SERVACIONES: ASCENSORES N° 37443-37444-37445-37446-37447-37448-37449-37450

EA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

mas autorizantes:

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edgar Pezoa Aguilera
Jefe de Sección
Ing. Edgar Pezoa Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

cibido por: Victor Fernandez Fecha: 02/10/2020
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

EMPLAR 1 : PROVEEDOR
EMPLAR 2 : LEGAJO
MPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

Nº 2468

CONTRATO Nº: **150/18** PAC Nº: **34/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** **30/09/2020**

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE SUR DEL P.J.A.**

SERIE/MOTOR Nº **N/A**

MARCA: **ATLAS** MODELO: **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **13001-02-0068030** OTROS: **MES DE OCTUBRE**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	19.080.000
1	1.33	INSPECCION DE PARACHOQUES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	45.000		360.000
1	1.34	INSPECCION DE POLEA REG. DE VELOCIDAD Y/O COMPENSACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	64.000		512.000
1	1.35	INSPECCION DE LARGOS DE LOS CABOS DE TRACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	80.000		640.000
1	1.36	INSPECCION DE POZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	21.072.000
TOTALES					0	21.072.000

ON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

BSERVACIONES: ASCENSORES N° 37443-37444-37445-37446-37447-37448-37449-37450

IEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

rmas autorizantes:

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

cibido por: Victor Fernandez Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. **Fecha:** 02/10/2020

EMPLAR 1 : PROVEEDOR
EMPLAR 2 : LEGAJO
EMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner