Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Transporte

INFORME TECNICO Nº 05

FECHA : 09 | 05 | 2024

ORDEN DE SERVICIO Nº	116/2024		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER AUTOMOTIVE		
LOGO	173	CHAPA R.U.A	BZH 494
MARCA	ISUZU - DMAX		
DEPENDENCIA A CARGO	DPTO. DE TRANSPORTE		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

Firmado digitalmente por:
JUAN CARLOS BORDON VERA
TECNICO - MECANICO
Departamento de Transporte - CRA
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN _____

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

Firmado digitalmente por:
JUSTO ORTEGA SANABRIA
ENCARGADO PARQUE CERRADO
Departamento de Transporte - CRA
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN _____

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

Firmado digitalmente por:
Diego Marcelo Varela Cano
Jefe Interino
Departamento de Transporte – C.R.A
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN _____

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

Firmado digitalmente por:
Rodolfo Rolón
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte