ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**

CONTRATO N° **88/21** PAC N° **13** / **2021** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**N/A** **N° 787** 30/03/2022

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - P.J.A.**

MARCA: **OTIS** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR N°**N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL N°**13001-02-0068030** CHASIS N°: **N/A** CHAPA N°: **N/A**

OTROS: **MES: ABRIL**

"Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS- TORRE NORTE-CASA DE MÁQUINAS ---.	2	208.919		417.838
1	1.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS- TORRE NORTE-CONTROL ---.	2	208.919		417.838
1	1.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS-TORRE NORTE-CONJUNTO DE TRACCIÓN ---.	2	703.231		1.406.462
1	1.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS-TORRE NORTE-LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE GUÍAS ---.	2	208.919		417.838
1	1.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS-TORRE NORTE-VERIFICACIÓN DE PUERTAS ---.	2	703.231		1.406.462
1	1.7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS-TORRE NORTE-LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN ENCIMA DE LA CABINA ---.	2	703.231		1.406.462
SUBTOTALES						
TOTALES					0	5.472.900

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: ASCENSORES: H3NE 1778 MINISTROS
H3NE 1779 MAGISTRADOS

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 10 001

Firmas autorizantes:

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
T.S.J.E.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Tecnico Otis **Fecha:** 01/04/2022

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ

EJEMPLAR

Escaneado con CamScanner