ORDEN DE SERVICIO

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES**

N° 261

CONTRATO Nº: **119/22** PAC Nº: **07** **/ 2022** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**N/A** 05/02/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**SISTEMA ELECTROMECANICO,ELECTRICO,AGUA POTABLE Y DESAGUE PJA**

SERIE/MOTOR N°N/A

MARCA: N/A MODELO:N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°**N/A** OTROS: **MES DE FEBRERO**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BANCO DE CAPACITORES VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL ELECTRÓNICO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. LOS DEMAS TRABAJOS SE ENC ---.	4	442.906		1.771.624
	2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1000 KVA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TODOS LOS COMPONENTES QUE ESTÉN SUJETOS A VA ---.	2	1.512.497		3.024.994
	3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 KVA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TODOS LOS COMPONENTES QUE ESTÉN SUJETOS A VA ---.	2	1.512.497		3.024.994
	4.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 325 KVA VERIFICACIÓN DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DEL MOTOR. LOS DEMÁS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL PBC. ---.	1	707.471		707.471
	5.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA VERIFICACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DEL MOTOR. LOS DEMÁS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL PBC. ---.	1	764.688		764.688
	6.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 500 KVA VERIFICACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DEL MOTOR. LOS DEMÁS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL PBC. ---.	1	872.789		872.789
	9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, VERIFICACIÓN DE MOTOBOMBAS A NIVEL DE PISO Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN CADA TORRE SUR Y N ---.	14	770.702		10.789.828
	9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, VERIFICACIÓN DE MOTOBOMBAS A NIVEL DE PISO SISTEMA CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN CADA TORRE SUR Y NOR ---.	14	417.726		5.848.164
SUBTOTALES					0	26.804.552
TALES					0	46.332.884

SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

OBSERVACIONES:SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA CON CODIGOS PATRIMONIALES.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 246 30 001

Firmas autorizantes:

Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura I

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 06/02/2025

Ing. Alcides Cabral
Jefe de Taller
Ingeniería

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GALEANO, SUSANA NOEMI

EJEMPLAR 2

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES**

Nº 261

CONTRATO Nº: **119/22** PAC Nº: **07** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº **N/A** O.INSPECCION Nº **N/A** 05/02/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA ELECTROMECANICO,ELECTRICO,AGUA POTABLE Y DESAGUE PJA**

SERIE/MOTOR Nº **N/A**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** OTROS: **MES DE FEBRERO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**26.804.552**
	9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, VERIFICACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES. LOS DEMÁS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL PBC. ---.	11	1.008.081		11.088.891
	10.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA VERIFICAR POSIBLES CRUCETAS ROTAS. LOS DEMÁS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL PBC. ---.	1	1.348.588		1.348.588
	11.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION (EN REAPRIETE DE TODOS LOS BORNES DE LAS PROTECCIONES. LOS DEMÁS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL PBC. ---.	11	644.623		7.090.853
SUBTOTALES					0	46.332 884
	ALES				0	46.332.884

SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA CON CODIGOS PATRIMONIALES.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 246 30 001

Firmas autorizantes:

Departamento Técnico Administ...
Dirección de Infraestructura

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 06/02/2025

Ing. Alcides Cabral
Jefe de Taller
mma ingeniería

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GALEANO, SUSANA NOEMI

EJEMPLAR 2