ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 3208

10/08/2021

SEÑORES: COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.

CONTRATO Nº: 133/18 PAC Nº: 27/2018 PRESUPUESTO Nº: N°317 O.INSPECCION Nº: N°017/21

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

BIEN/SERVICIO:ASCENSOR DE LA TORRE NORTE

MARCA: OTIS MODELO:N/A SERIE/MOTOR NºH3NE1779 CHAPA Nº: N/A

CHASIS Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº13001-02-0068030 OTROS: ASCENSOR DE MAGISTRADO N° H3NE1779

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	2.4	REPARACION DE BARRA DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO ---.	1	1.146.850		1.146.850
1	2.47	SENSORES DE POSICIONAMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ---.	5	1.250.000		6.250.000
SUBTOTALES					0	7.396.850
TOTALES					0	7.396.850

SON GUARANIES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA Y. AGUILERA M.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Sect. Electricidad

Ing. Emiliano Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Tecnico David Fecha: 11/08/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA

Escaneado con CamScanner