ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** — **N° 307**

CONTRATO Nº: **150/18** PAC Nº: **34/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 01/02/2021

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA**

MARCA: **ATLAS** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**13001-02-0030680** OTROS: **MES: FEBRERO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.1	INSPECCION DE LLAVE Y FUSIBLES EN LA CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.2	INSPECCION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE TRACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	80.000		640.000
1	1.3	INSPECCION Y LUBRICACION DE POLEA DE TRACCION Y DESVIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	70.000		560.000
1	1.4	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FRENO (EMBOLO, LONAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	90.000		720.000
1	1.5	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR DE TRACCION, CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	100.000		800.000
1	1.6	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	70.000		560.000
1	1.7	INSPECCION DE CUADRO DE COMANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	1.8	INSPECCION DE FUSIBLES Y CONEXIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	5.200.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:NRO DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes: José A. Torres, Dir. de Infraestructura Física — Arq. EDGARDO BENITEZ G., Jefe de División Mantenimiento Técnico — Arq. CAROLINA RUFFINELLI, Directora, Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edilberto Aguilera, Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Recibido por: Victor Fernández, Técnico, HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 01/02/2021

EJEMPLAR 1 PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 LEGAJO
EJEMPLAR 3 AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** — **N° 307**

CONTRATO Nº: **150/18** PAC Nº: **34/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 01/02/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA**

MARCA: **ATLAS** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **13001-02-0030680** OTROS: **MES: FEBRERO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	5.200.000
	1.9	INSPECCION Y AJUSTES DE RELES Y LLAVES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	1.10	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	1.11	INSPECCION DE ILUMINACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	30.000		240.000
1	1.12	INSPECCION DE BOTONERA Y SEÑALIZACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.13	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE OPERADOR DE PUERTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	90.000		720.000
	1.14	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PUERTAS DE CABINA Y BARRERAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
	1.15	LIMPIEZA DE TECHO DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	50.000		400.000
	1.16	INSPECCION DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	75.000		600.000
UBTOTALES					0	10.040.000
TALES					0	21.072.000

ON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

BSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

NEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

rmas autorizantes:

José A. Torres F
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

cibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 01/02/2021

EMPLAR 1 : PROVEEDOR
EMPLAR 2 : LEGAJO
EMPLAR 3 AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

N° 307

CONTRATO Nº: **150/18** PAC Nº: **34/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** **01/02/2021**

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA**

MARCA: **ATLAS** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**13001-02-0030680** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

OTROS: **MES: FEBRERO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	10.040.000
	1.17	INSPECCION Y LUBRICACION DE CORREDIZAS DE LA CABINA Y CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.18	INSPECCION DE APARATOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	1.19	INSPECCION, LIMPIEZA Y DE MOTOR GENERADOR, CONTROL DEL DESGASTE DE LAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.20	INSPECCION DE CABINA (PLACAS, ACRILICOS, PISOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	50.000		400.000
1	1.21	INSPECCION, LIMPIEZA DE EXITADOR Y REGULADOR CONTROL DEL DESGASTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	90.000		720.000
1	1.22	LIMPIEZA DE CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.23	INSPECCION DE LIMITES DE CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
1	1.24	INSPECCION DE CADENAS O CABOS DE COMPENSACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	14.520.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes: José A. Torres F. Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G. Jefe de División Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 01/02/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

N° 307

01/02/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0030680 CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES: FEBRERO

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	14.520.000
	1.25	INSPECCION DE CABOS DE TRACCIÓN Y REGULADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.26	INSPECCION DE CAJA DE CORRIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.27	INSPECCION DE CIERRE HIDRAULICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.28	INSPECCION Y AJUSTE DE CIERRE ELECTROMECANICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.29	INSPECCION DE PUERTAS CORREDIZAS DISPOSITIVOS DE ARRASTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	80.000		640.000
1	1.30	INSPECCION DE BOTONERAS DE PISO Y SEÑALIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
1	1.31	INSPECCION DE NIVELAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.32	INSPECCION DE PISOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	19.080.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dirección Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera.
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 01/02/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** — **N° 307**

CONTRATO Nº: **150/18** PAC Nº: **34/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 01/02/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA**

MARCA: **ATLAS** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **13001-02-0030680** OTROS: **MES: FEBRERO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	19.080.000
	1.33	INSPECCION DE PARACHOQUES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	45.000		360.000
1	1.34	INSPECCION DE POLEA REG. DE VELOCIDAD Y/O COMPENSACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	64.000		512.000
1	1.35	INSPECCION DE LARGOS DE LOS CABOS DE TRACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	80.000		640.000
1	1.36	INSPECCION DE POZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	21.072.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 01/02/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner