# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** N° 1217

CONTRATO N°: **150/18** PAC N°: **34/18** PRESUPUESTO N°: **N/A** O.INSPECCION N°: **N/A** 30/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES TORRE SUR P.J.A.**

MARCA: **ATLAS** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR N°: **N/A** CHASIS N°: **N/A** CHAPA N°: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL N° **13001-02-0068030** OTROS: **MES DE ABRIL**

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | INSPECCION DE LLAVE Y FUSIBLES EN LA CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.2 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE TRACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 80.000 | | 640.000 |
| | 1.3 | INSPECCION Y LUBRICACION DE POLEA DE TRACCION Y DESVIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 70.000 | | 560.000 |
| 1 | 1.4 | INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FRENO (EMBOLO, LONAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 90.000 | | 720.000 |
| 1 | 1.5 | INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR DE TRACCION, CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 100.000 | | 800.000 |
| 1 | 1.6 | INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 70.000 | | 560.000 |
| 1 | 1.7 | INSPECCION DE CUADRO DE COMANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 120.000 | | 960.000 |
| 1 | 1.8 | INSPECCION DE FUSIBLES Y CONEXIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| | | | | | 0 | 5.200.000 |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 21.072.000 |
| TOTALES | | | | | | |

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NUMEROS DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 00 10 142 30 001

Firmas autorizadas:

C.P. ROMA Y. AGUILERA M. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Arq. EDGARDO BENITEZ G. Jefe de División Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Víctor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 05/04/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: CASTRO CENTURION, ENRIQUE R

EJEMPLAR 2



Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 1217

CONTRATO N°: 150/18 PAC N°: 34/18 PRESUPUESTO N°: N/A O INSPECCION N°: N/A 30/03/2021

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES TORRE SUR P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR N°: N/A CHASIS N°: N/A CHAPA N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°: 13001-02-0068030 OTROS: MES DE ABRIL

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 0 | 5.200.000 |
| 1 | 1.9 | INSPECCION Y AJUSTES DE RELES Y LLAVES<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 120.000 | | 960.000 |
| 1 | 1.10 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 120.000 | | 960.000 |
| 1 | 1.11 | INSPECCION DE ILUMINACION DE LA CABINA<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 30.000 | | 240.000 |
| 1 | 1.12 | INSPECCION DE BOTONERA Y SEÑALIZACION DE LA CABINA<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.13 | INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE OPERADOR DE PUERTAS<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 90.000 | | 720.000 |
| 1 | 1.14 | INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PUERTAS DE CABINA Y BARRERAS<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.15 | LIMPIEZA DE TECHO DE LA CABINA<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 50.000 | | 400.000 |
| 1 | 1.16 | INSPECCION DE SEGURIDAD<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 75.000 | | 600.000 |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 10.040.000 |
| TOTALES | | | | | 0 | 21.072.000 |

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NUMEROS DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01-242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAMA Y. AGUILERA M. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 05/04/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: CASTRO CENTURION, ENRIQUE R

EJEMPLAR 2



Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L. — Nº 1217

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O INSPECCION Nº: N/A — 30/03/2021

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES TORRE SUR P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: 13001-02-0068030 OTROS: MES DE ABRIL

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 0 | 10.040.000 |
| 1 | 1.17 | INSPECCION Y LUBRICACION DE CORREDIZAS DE LA CABINA Y CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 --- | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.18 | INSPECCION DE APARATOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 120.000 | | 960.000 |
| 1 | 1.19 | INSPECCION, LIMPIEZA Y DE MOTOR GENERADOR, CONTROL DEL DESGASTE DE LAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.20 | INSPECCION DE CABINA (PLACAS, ACRILICOS, PISOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 50.000 | | 400.000 |
| 1 | 1.21 | INSPECCION, LIMPIEZA DE EXITADOR Y REGULADOR CONTROL DEL DESGASTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 90.000 | | 720.000 |
| 1 | 1.22 | LIMPIEZA DE CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.23 | INSPECCION DE LIMITES DE CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.24 | INSPECCION DE CADENAS O CABOS DE COMPENSACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| | | | | | 0 | 14.520.000 |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 21.072.000 |
| TOTALES | | | | | | |

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NUMEROS DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA M. AGUILERA M. — DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO — DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L. — DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO — DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Arq. EDGARDO BENITEZ G. — Jefe de Division — Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera — Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI — Directora — Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández — Técnico

Fecha: 05/04/2021

EJEMPLAR 2

Pagina: 3 / 5

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO HOLLER INGENIERIA S.R.L.
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: CASTRO CENTURION, ENRIQUE R.

Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 1217

CONTRATO N°: 150/18 PAC N°: 34/18 PRESUPUESTO N°: N/A O INSPECCION N°: N/A

30/03/2021

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES TORRE SUR P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR N°N/A CHAPA N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°13001-02-0068030 CHASIS N°: N/A OTROS: MES DE ABRIL

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 0 | 14.520.000 |
| 1 | 1.25 | INSPECCION DE CABOS DE TRACCIÓN Y REGULADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 120.000 | | 960.000 |
| 1 | 1.26 | INSPECCION DE CAJA DE CORRIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| | 1.27 | INSPECCION DE CIERRE HIDRAULICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.28 | INSPECCION Y AJUSTE DE CIERRE ELECTROMECANICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.29 | INSPECCION DE PUERTAS CORREDIZAS DISPOSITIVOS DE ARRASTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 80.000 | | 640.000 |
| 1 | 1.30 | INSPECCION DE BOTONERAS DE PISO Y SEÑALIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 70.000 | | 560.000 |
| 1 | 1.31 | INSPECCION DE NIVELAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| 1 | 1.32 | INSPECCION DE PISOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 19.080.000 |
| TOTALES | | | | | 0 | 21.072.000 |

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NUMEROS DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA Y. AGUILERA M. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Arq. EDGARDO BENITEZ G. Jefe de División Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por:

Víctor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 05/04/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: CASTRO CENTURION, ENRIQUE R.

EJEMPLAR 2



Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 1217

CONTRATO N°: 150/18 PAC N°: 34/18 PRESUPUESTO N°: N/A O.INSPECCION N°: N/A 30/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES TORRE SUR P.J.A.

MARCA: ATLAS MODELO: N/A SERIE/MOTOR N°N/A CHASIS N°: N/A CHAPA N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°13001-02-0068030 OTROS: MES DE ABRIL

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 0 | 19.080.000 |
| 1 | 1.33 | INSPECCION DE PARACHOQUES<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 45.000 | | 360.000 |
| 1 | 1.34 | INSPECCION DE POLEA REG. DE VELOCIDAD Y/O COMPENSACION<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 64.000 | | 512.000 |
| 1 | 1.35 | INSPECCION DE LARGOS DE LOS CABOS DE TRACCIÓN<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 80.000 | | 640.000 |
| 1 | 1.36 | INSPECCION DE POZO<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---. | 8 | 60.000 | | 480.000 |
| | | | | | 0 | 21.072.000 |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 21.072.000 |
| TOTALES | | | | | | |

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NUMEROS DE ASCENSORES: 37.443, 37.444, 37.445, 37.446, 37.447, 37.448, 37.449, 37.450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA Y. AGUILERA M. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Arq. EDGARDO BENITEZ G. Jefe de División Mantenimiento

Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Jorge Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 05/04/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: CASTRO CENTURION, ENRIQUE R.

EJEMPLAR 2



Escaneado con CamScanner