Dirección: El Paraguayo Independiente N° 200 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 498.574

# ORDEN DE SERVICIO N° 06 /2023

**Proveedor:** *GILCOPAR SRL* Fecha: *9/6/2023*
**Dirección:** *Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción*
**Teléfono:** *021 604 195 - 021 607 921*

## DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: AADA 714 MARCA: ISUZU DMAX
CHASIS N°: MPATFB85JLT000622
DEPENDENCIA: AGRUPACION FOPE

**Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | Precio Unitario Repuesto | Precio Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juego de pastillas de freno delantero | 510.095 | 510.095 |
| 2 | Tambores de Freno trasero | 1.360.252 | 2.720.504 |
| 2 | Caños de frenos de mano | 196.418 | 392.836 |
| 1 | Bomba central de freno | 1.110.872 | 1.110.872 |
| 2 | Rectificación de discos de freno | 115.881 | 231.762 |
| 4 | Cementado de zapatas | 270.299 | 1.081.196 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Buje estabilizador central | 101497 | 202.994 |
| 1 | Bieleta Estabilizadora LH | 215150 | 215.150 |
| 1 | Bieleta Estabilizadora RH | 215150 | 215.150 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Focos de 1 filamento | 45.342 | 45.342 |
| 1 | Focos de busca huellas | 90.683 | 90.683 |
| 12 | Focos LED Baliza techo | 136.025 | 1.632.300 |
| 1 | Sensor MAP | 770.809 | 770.809 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Filtro de aceite | 323.060 | 323.060 |
| 1 | Filtro de Aire | 303.789 | 303.789 |
| 1 | Filtro de Combustible | 326.460 | 326.460 |
| 8 | Cambio de aceite motor p/ Litro | 42.495 | 339.960 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | 1.813.669 | 1.813.669 |
| 1 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | 42.495 | 42.495 |
| 1 | Alineación y balanceo | 131.714 | 131.714 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | 734.403 | 734.403 |
| 1 | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | 734.403 | 734.403 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Reten de frente caja | 249.379 | 249.379 |
| 5 | Cambio de aceite de caja p/Litro | 42.495 | 212.475 |
| 2 | Sincronizador | 544.100 | 1.088.200 |
| 1 | Engranaje | 736.803 | 736.803 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Bujes de elásticos | 477.308 | 477.308 |
| 2 | Grilletes de elásticos | 317.392 | 634.784 |
| 1 | Mano de Obra | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Sensor de masa de aire | 544.101 | 544.101 |
| 4 | Tovera electrónica | 396.740 | 1.586.960 |
| 1 | Solenoide alimentadora | 748.138 | 748.138 |
| 1 | Sensor posicion de cigueñal 4JJ1 | 736.803 | 736.803 |
| 1 | Tubo common rail | 1.904.353 | 1.904.353 |
| 1 | Valvula EGR | 657.455 | 657.455 |
| 1 | Valvula EVRV | 770.809 | 770.809 |
| 1 | Limpieza de tanque de combustible | 208.552 | 208.552 |
| 2 | Mano de Obra | 50.000 | 100.000 |
| | **TOTAL** | | **25.025.766** |

**Son guaranies: Veinte y cinco millones veinte y cinco mil setecientos sesenta y seis** ----------

**Contrato N° 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos ID 422867"**

| OBS: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO. |
|---|---|

Firma
Aclaración:
C.I.N°:
Fecha:
Hora:

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

**DAVID A. VERA SAMUDIO**
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador