ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 2546

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A 29/06/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO:ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA

SERIE/MOTOR Nº N/A

MARCA: ATLAS MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº13001-02-0068030 OTROS: MES DE JULIO

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	INSPECCION DE LLAVE Y FUSIBLES EN LA CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.2	INSPECCION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE TRACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	80.000		640.000
1	1.3	INSPECCION Y LUBRICACION DE POLEA DE TRACCION Y DESVIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
1	1.4	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FRENO (EMBOLO, LONAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	90.000		720.000
1	1.5	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR DE TRACCION, CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	100.000		800.000
1	1.6	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
1	1.7	INSPECCION DE CUADRO DE COMANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.8	INSPECCION DE FUSIBLES Y CONEXIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	5.200.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:NRO DE ASCENSORES: 37443, 37444, 37445, 37446, 37447, 37448, 37449, 37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA Y. AGUILERA M.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 07/07/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 2546

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A 29/06/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO:ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA

SERIE/MOTOR Nº N/A

MARCA: ATLAS MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº13001-02-0068030 OTROS: MES DE JULIO

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	5.200.000
1	1.9	INSPECCION Y AJUSTES DE RELES Y LLAVES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.10	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.11	INSPECCION DE ILUMINACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	30.000		240.000
1	1.12	INSPECCION DE BOTONERA Y SEÑALIZACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.13	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE OPERADOR DE PUERTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	90.000		720.000
1	1.14	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PUERTAS DE CABINA Y BARRERAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.15	LIMPIEZA DE TECHO DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	50.000		400.000
1	1.16	INSPECCION DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	75.000		600.000
SUBTOTALES					0	10.040.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37443, 37444, 37445, 37446, 37447, 37448, 37449, 37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes: C.P. NAAMA Y. AGUILERA M. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Ehilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 01/07/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

N° 2546

CONTRATO N°: **150/18** PAC N°: **34/18** PRESUPUESTO N°: N/A O INSPECCION N°: N/A 29/06/2021

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA**

SERIE/MOTOR N°: N/A

MARCA: **ATLAS** MODELO: N/A CHASIS N°: N/A CHAPA N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°: **13001-02-0068030** OTROS: **MES DE JULIO**

*Los bienes/servicios deberán ser provistos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	10.040.000
1	1.17	INSPECCION Y LUBRICACION DE CORREDIZAS DE LA CABINA Y CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.18	INSPECCION DE APARATOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	120.000		960.000
1	1.19	INSPECCION, LIMPIEZA Y DE MOTOR GENERADOR, CONTROL DEL DESGASTE DE LAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.20	INSPECCION DE CABINA (PLACAS, ACRILICOS, PISOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	50.000		400.000
1	1.21	INSPECCION, LIMPIEZA DE EXITADOR Y REGULADOR CONTROL DEL DESGASTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	90.000		720.000
1	1.22	LIMPIEZA DE CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.23	INSPECCION DE LIMITES DE CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.24	INSPECCION DE CADENAS O CABOS DE COMPENSACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	14.520.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37443, 37444, 37445, 37446, 37447, 37448, 37449, 37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA Y. AGUILERA M.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Alberto Aguilera Pozos
Jefe D.Adm. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico **Fecha:** 01/07/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

HOLLER INGENIERIA S.R.L. Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** **N° 2546**

CONTRATO Nº: **150/18** PAC Nº: **34/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 29/06/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA**

SERIE/MOTOR Nº N/A

MARCA: **ATLAS** MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 OTROS: **MES DE JULIO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	14.520.000
1	1.25	INSPECCION DE CABOS DE TRACCIÓN Y REGULADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	120.000		960.000
1	1.26	INSPECCION DE CAJA DE CORRIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.27	INSPECCION DE CIERRE HIDRAULICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.28	INSPECCION Y AJUSTE DE CIERRE ELECTROMECANICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.29	INSPECCION DE PUERTAS CORREDIZAS DISPOSITIVOS DE ARRASTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	80.000		640.000
1	1.30	INSPECCION DE BOTONERAS DE PISO Y SEÑALIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	70.000		560.000
1	1.31	INSPECCION DE NIVELAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
1	1.32	INSPECCION DE PISOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	19.080.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37443, 37444, 37445, 37446, 37447, 37448, 37449, 37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA Y. AGUILERA M.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Víctor Fernández Técnico Fecha: 07/07/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

N° 2546

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A 29/06/2021

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO:ASCENSORES DE LA TORRE SUR - PJA

SERIE/MOTOR Nº:N/A

MARCA: ATLAS MODELO:N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº13001-02-0068030 OTROS: MES DE JULIO

*Los bienes/servicios deberán ser provistos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	19.080.000
1	1.33	INSPECCION DE PARACHOQUES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	45.000		360.000
1	1.34	INSPECCION DE POLEA REG. DE VELOCIDAD Y/O COMPENSACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	64.000		512.000
1	1.35	INSPECCION DE LARGOS DE LOS CABOS DE TRACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	80.000		640.000
1	1.36	INSPECCION DE POZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
SUBTOTALES					0	21.072.000
TOTALES					0	21.072.000

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: NRO DE ASCENSORES: 37443, 37444, 37445, 37446, 37447, 37448, 37449, 37450

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes: C.P. NAAMA YAMILA AGUILERA M. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Eduardo Aguilera Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Fecha: 01/07/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR Técnico
EJEMPLAR 2 : LEGAJO ER INGENIERIA S.R.L.
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner