POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 049

Proveedor: MECANIC CENTER — Fecha: *21/6/2022*

Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA

Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° AABK 569 PY

CHASIS N°: MPATFR85JLT000022

VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX

DEPENDENCIA: COMISARIA 15 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
1	1.40	Mano de Obra	44.608	**44.608**
5	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**52.285**
1	15.15	Mano de Obra	44.608	**44.608**
4	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**462.836**
3	16.16	Mano de Obra	44.608	**133.824**
2	16.6	Cardan Completo	582.520	**1.165.040**
3	16.7	Crucetas de Cardan	46.531	**139.593**
4	17.6	Pico inyector electr?nico	859.756	**3.439.024**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	54.408	**54.408**
5	2.36	Mano de Obra	44.608	**223.040**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**105.384**
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	3.5	Motor de arranque completo	1.167.797	**1.167.797**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**31.454**
1	5.27	Unidad de control	2.738.801	**2.738.801**
4	5.3	Focos de 1 filamento	9.566	**38.264**
1	5.39	Mano de Obra	44.608	**44.608**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
2	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**171.920**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.60	Mano de Obra	44.608	**44.608**
4	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**41.828**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.828.649	**1.828.649**
2	8.2	Precap	111.703	**223.406**
1	8.20	Alineacion y balanceo	33.024	**33.024**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
		TOTAL		**13.618.933**

Son guaraníes: Trece millones Seiscientos dieciocho mil novecientos treinta y tres.----------

Contrato N° 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter — Sara Lugo 4.944.023 Auxiliar Administrativo

POLICÍA NACIONAL — PARAGUAY — Dirección Gral. de Adm. y Finanzas — Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 052

Proveedor: MECANIC CENTER

Fecha: *5/7/2022*

Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA

Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAF 875 PY

CHASIS N°: MPATFS85HBH509813

DEPENDENCIA: COMISARIA 7 EUSEBIO AYALA

VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
3	1.40	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	366.893	**733.786**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
4	15.2	Bujes de el?sticos	115.709	**462.836**
1	17.1	Sensor de masa de aire	145.104	**145.104**
1	17.14	Rail de combustible	514.752	**514.752**
1	17.2	Conjunto aceleracion	268.319	**268.319**
1	17.4	Bomba alimentadora de combustible	1.306.415	**1.306.415**
1	17.44	Limpieza de tanque de combustible	43.451	**43.451**
3	17.45	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	17.6	Pico inyector electr?nico	859.756	**3.439.024**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**31.454**
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	**822.792**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.60	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.828.649	**1.828.649**
2	8.2	Precap	111.703	**223.406**
1	8.20	Alineaci?n y balanceo	33.024	**33.024**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
2	8.4	Mu?equin	108.159	**216.318**
		TOTAL		**14.751.222**

Son guaraníes: Catorce millones setecientos cincuenta y un mil doscientos veintidos.----------

Contrato Nº 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter

Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

48

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 053

Proveedor: MECANIC CENTER — Fecha: *6/7/2022*
Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA
Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAF 875 PY
CHASIS N°: MPATFS86JLT000780 — VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX
DEPENDENCIA: COMISARIA 9 PIRAYU

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
3	1.40	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	366.893	**733.786**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de el?sticos	115.709	**925.672**
1	16.1	Caja de transferencia completa	2.136.392	**2.136.392**
1	16.2	Actuador 4x4	505.511	**505.511**
1	16.6	Cardan Completo	582.520	**582.520**
3	17.45	Mano de Obra	44.608	**133.824**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**31.454**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.60	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.828.649	**1.828.649**
1	8.20	Alineaci?n y balanceo	33.024	**33.024**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
1	9.1	Radiador de agua	1.894.771	**1.894.771**
1	9.17	Compresor de A. Ac	2.091.917	**2.091.917**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	**1.408.068**
		TOTAL		**16.853.656**

Son guaraníes: Dieciseis millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis.----------

Contrato N° 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter
Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

POLICIA NACIONAL — PARAGUAY — Dirección Gral. de Adm. y Finanzas — Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

54

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 054

Proveedor: MECANIC CENTER

Fecha: *7/7/2022*

Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA

Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAG 580 PY

CHASIS N°: MPATFS85HBH509533

DEPENDENCIA: COMISARIA 44 PINDOTY

VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
3	1.40	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	366.893	**733.786**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
4	15.2	Bujes de el?sticos	115.709	**462.836**
4	17.30	Arandela de pico inyector	46.531	**186.124**
4	17.31	Anillo inyector 4JJ1	34.209	**136.836**
1	17.44	Limpieza de tanque de combustible	43.451	**43.451**
3	17.45	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	17.6	Pico inyector electr?nico	859.756	**3.439.024**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
1	3.14	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	3.5	Motor de arranque completo	1.167.797	**1.167.797**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**31.454**
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	**822.792**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.60	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.1	Cremallera de direccion	1.828.649	**1.828.649**
2	8.2	Precap	111.703	**223.406**
1	8.20	Alineacion y balanceo	33.024	**33.024**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
2	8.4	Muñequin	108.159	**216.318**
1	9.1	Radiador de agua	1.894.771	**1.894.771**
		TOTAL		**15.946.768**

Son guaraníes: Quince millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y ocho.----------

Contrato Nº 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter

Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

POLICÍA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad N° 1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

60

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 055

Proveedor: MECANIC CENTER

Fecha: *11/7/2022*

Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA

Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° BHG 555 PY

VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFS85HBH526881

DEPENDENCIA: SUBCOMISARIA 53 VILLA CLARITA - CORONEL OVIEDO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.37	Sensor ABS de rueda del der	215.863	**215.863**
1	1.38	Sensor ABS de rueda trase	215.863	**215.863**
1	1.39	Modulo hidraulico de ABS	542.549	**542.549**
3	2.36	Mano de Obra	44.608	**133.824**
1	2.6	Parrilla de suspensi?n inferior	259.078	**259.078**
1	2.7	Parrilla de suspensi?n superior	259.078	**259.078**
1	3.5	Motor de arranque completo	1.167.797	**1.167.797**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.60	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.828.649	**1.828.649**
3	8.21	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	17.6	Pico inyector electr?nico	859.756	**3.439.024**
1	17.16	Bomba de presi?n de combustible	1.306.415	**1.306.415**
2	6.36	Soportes de Motor	131.242	**262.484**
		TOTAL		**10.143.507**

Son guaraníes: Diez millones cientos cuarenta y tres mil quinientos siete.----------

Contrato Nº 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter

Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

POLICÍA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

66

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 056

Proveedor: MECANIC CENTER
Fecha: *11/7/2022*
Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA
Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAG 580 PY
CHASIS N°: MPATFS85HBH509282
VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX
DEPENDENCIA: COMISARIA 6 CENTRAL ITAUGUA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
1	11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	**196.415**
1	11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	196.415	**196.415**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
1	13.18	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.7	Volante de motor	1.398.827	**1.398.827**
5	13.8	Tornillos de volante	43.451	**217.255**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
4	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**462.836**
1	15.8	Mazos el?sticos ambos lados	514.752	**514.752**
2	16.16	Mano de Obra	44.608	**89.216**
1	16.8	Centralizador de Cardan	166.666	**166.666**
1	16.9	Cardan delantero	505.511	**505.511**
1	17.4	Bomba alimentadora de combustible	1.306.415	**1.306.415**
1	17.43	Valvula EVRV	206.712	**206.712**
1	17.44	Limpieza de tanque de combustible	43.451	**43.451**
3	17.45	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	17.6	Pico inyector electronico	859.756	**3.439.024**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**15.727**
2	5.2	Focos de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.22	Reten frente motor	61.933	**61.933**
1	6.23	Reten de bancada tras.	83.496	**83.496**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.60	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.1	Cremallera de direccion	1.828.649	**1.828.649**
2	8.2	Precap	111.703	**223.406**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
2	8.4	Muñequin	108.159	**216.318**
		TOTAL		**16.532.384**

Son guaraníes: Dieciseis millones quinientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro.----------

Contrato Nº 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter

Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HÉCTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 058

Proveedor: MECANIC CENTER — Fecha: *13/7/2022*
Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA
Teléfono: *(0228) 629270*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAJ 089 PY
CHASIS N°: MPATFS85HBH509278
DEPENDENCIA: COMISARIA 34 POSTA GAONA
VEHÍCULO MARCA: ISUZU D-MAX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
2	1.40	Mano de Obra	44.608	**89.216**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	366.893	**733.786**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
3	13.18	Mano de Obra	44.608	**133.824**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.7	Volante de motor	1.398.827	**1.398.827**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
1	15.15	Mano de Obra	44.608	**44.608**
4	15.2	Bujes de el?sticos	115.709	**462.836**
1	17.4	Bomba alimentadora de combustible	1.306.415	**1.306.415**
1	17.43	Valvula EVRV	206.712	**206.712**
1	17.44	Limpieza de tanque de combustible	43.451	**43.451**
3	17.45	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	17.6	Pico inyector electr?nico	859.756	**3.439.024**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
2	2.36	Mano de Obra	44.608	**89.216**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**15.727**
2	5.2	Focos de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.22	Reten frente motor	61.933	**61.933**
1	6.23	Reten de bancada tras.	83.496	**83.496**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
1	8.1	Cremallera de direccion	1.828.649	**1.828.649**
2	8.2	Precap	111.703	**223.406**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
2	8.4	Muñequin	108.159	**216.318**
		TOTAL		**16.479.832**

Son guaranies: Dieciseis millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y dos.----------

Contrato Nº 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter
Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

89

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 059

Proveedor: MECANIC CENTER
Dirección: KM 19 1/2 RUTA N° 1 - FRACCION EL RETIRO - CAPIATA
Teléfono: *(0228) 629270*

Fecha: *22/7/2022*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° BBN 256 PY
CHASIS N°: 8AJFY29G1E8562656
DEPENDENCIA: COMISARIA 28 MORA CUE

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
1	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**106.086**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	391.683	**783.366**
1	1.35	Modulo hidraulico de ABS	820.113	**820.113**
4	1.37	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	6.13	Turbo	2.200.000	**2.200.000**
4	17.6	Pico inyector electronico	1.500.000	**6.000.000**
3	17.7	Tovera electronica	160.289	**480.867**
1	17.11	Sensor de Flujo de Aire	506.366	**506.366**
1	8.1	Cremallera de direccion	1.250.000	**1.250.000**
1	8.7	Bomba direccion hidraulica	1.213.898	**1.213.898**
		TOTAL		**16.274.572**

Son guaraníes: Dieciseis millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y dos.----------

Contrato Nº 25/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos - ID 405466

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MecanicCenter

Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador