ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

N° 3794
30/09/2019

S: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO N°: 150/18 PAC N°: 34/18 PRESUPUESTO N°: N/A O INSPECCION N°: N/A

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR Y ESCALERAS MECANICAS DEL PALACIO

MARCA: ATLAS - SCHINDLER MODELO: N/A SERIE/MOTOR N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°: 13001-02-0068030 CHASIS N°: N/A CHAPA N°: N/A

OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	11	INSPECCION DE LLAVE Y FUSIBLES EN LA CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	12	INSPECCION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE TRACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	80.000		640.000
1	13	INSPECCION Y LUBRICACION DE POLEA DE TRACCION Y DESVIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	70.000		560.000
	14	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FRENO (EMBOLO, LONAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	90.000		720.000
1	15	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR DE TRACCION, CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	100.000		800.000
1	16	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	70.000		560.000
1	17	INSPECCION DE CUADRO DE COMANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---.	8	120.000		960.000
1	19	INSPECCION Y AJUSTES DE RELES Y LLAVES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	120.000		960.000
SUBTOTALES					0	5.680.000
TOTALES					0	31.992.000

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 240 10 001

Firmas autorizantes:

P/A Arq. Pablo Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Víctor Fernández
Técnico
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Fecha: 02-10-2019

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

S HOLLER INGENIERIA S.R.L.

ATO Nº 150/18 PAC Nº 34/18 PRESUPUESTO Nº N/A O INSPECCION Nº N/A

N° 3794
30/09/2019

Deberá realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR Y ESCALERAS MECANICAS DEL PALACIO

MARCA: ATLAS - SCHINDLER MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	5.680.000
1	10	INSPECCION Y LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	120.000		960.000
1	11	INSPECCION DE ILUMINACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	30.000		240.000
1	12	INSPECCION DE BOTONERA Y SEÑALIZACION DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	13	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE OPERADOR DE PUERTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	90.000		720.000
1	14	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PUERTAS DE CABINA Y BARRERAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	15	LIMPIEZA DE TECHO DE LA CABINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	50.000		400.000
1	16	INSPECCION DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	75.000		600.000
1	17	INSPECCION Y LUBRICACION DE CORREDIZAS DE LA CABINA Y CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
					0	10.040.000
SUBTOTALES					0	31.992.000
TOTALES						

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 240 10 001

Firmas autorizantes:

P/Arq. Bettina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández
Técnico

Fecha: 02-10-2019

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR HOLLER INGENIERIA S.R.L.
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

...S HOLLER INGENIERIA S.R.L.

...ATO Nº 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A Nº 3794 30/09/2019

...vado realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR Y ESCALERAS MECANICAS DEL PALACIO

MARCA: ATLAS - SCHINDLER MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.- OTROS: MES DE OCTUBRE

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	10.040.000
1	1.18	INSPECCION DE APARATOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	120.000		960.000
1	1.19	INSPECCION. LIMPIEZA Y DE MOTOR GENERADOR, CONTROL DEL DESGASTE DE LAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.20	INSPECCION DE CABINA (PLACAS, ACRILICOS, PISOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	50.000		400.000
1	1.21	INSPECCION. LIMPIEZA DE EXITADOR Y REGULADOR CONTROL DEL DESGASTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	90.000		720.000
1	1.22	LIMPIEZA DE CONTRAPESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.23	INSPECCION DE LIMITES DE CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.24	INSPECCION DE CADENAS O CABOS DE COMPENSACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	60.000		480.000
1	1.25	INSPECCION DE CABOS DE TRACCIÓN Y REGULADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 ---	8	120.000		960.000
SUBTOTALES					0	15.000.000
TOTALES					0	31.992.000

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 240 10 001

Firmas autorizantes:

Arq. Beatriz Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
C.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Víctor Fernández
Técnico

Fecha: 02-10-2019

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO HOLLER INGENIERIA S.R.L
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

PROVEEDOR: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº N/A O INSPECCION Nº N/A Nº 3794

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden 30/09/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR Y ESCALERAS MECANICAS DEL PALACIO

MARCA: ATLAS - SCHINDLER MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº N/A

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.- OTROS: MES DE OCTUBRE

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	15.000.000
1	1.26	INSPECCION DE CAJA DE CORRIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	60.000		480.000
1	1.27	INSPECCION DE CIERRE HIDRAULICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	60.000		480.000
1	1.28	INSPECCION Y AJUSTE DE CIERRE ELECTROMECANICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	60.000		480.000
	1.29	INSPECCION DE PUERTAS CORREDIZAS DISPOSITIVOS DE ARRASTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	80.000		640.000
1	1.30	INSPECCION DE BOTONERAS DE PISO Y SEÑALIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	70.000		560.000
1	1.31	INSPECCION DE NIVELAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	60.000		480.000
1	1.32	INSPECCION DE PISOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	60.000		480.000
1	1.33	INSPECCION DE PARACHOQUES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	45.000		360.000
					0	18.960.000

SUBTOTALES 0 31.992.000

TOTALES

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 240 10 001

Firmas autorizantes: Arq. Bertha Batiere Jefe Dpto. Técnico Administrativo D.I.F. — Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. Fecha: 02-10-2019

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O INSPECCION Nº: N/A Nº 3794 30/09/2019

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden

DEPENDENCIA SOLICITANTE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR Y ESCALERAS MECANICAS DEL PALACIO

MARCA: ATLAS - SCHINDLER MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser provistos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	18.960.000
1	1.34	INSPECCION DE POLEA REG. DE VELOCIDAD Y/O COMPENSACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	64.000		512.000
1	1.35	INSPECCION DE LARGOS DE LOS CABOS DE TRACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	80.000		640.000
1	1.36	INSPECCION DE POZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —	8	60.000		480.000
3	3.1	Revisión limpieza, ajuste y lubricación de rodillos MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —	6	260.000		1.560.000
3	3.2	Verificación y regulación de cadena central de peldaños MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —	6	260.000		1.560.000
3	3.3	verificación y regulación de pasamanos MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —	6	260.000		1.560.000
3	3.4	Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamano MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —	6	260.000		1.560.000
3	3.5	Revisión y control de correa MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —	6	260.000		1.560.000
					0	28.392.000
SUBTOTALES					0	31.992.000
TOTALES						

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 240 10 001

Firmas autorizantes: Ana Bettina Bastante Jefa Dpto. Técnico Administrativo D.I.F. — Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico Fecha: 02-10-2019

EJEMPLAR 1 PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 LEGAJO HOLLER INGENIERIA S.R.L.
EJEMPLAR 3 AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

PROVEEDOR: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CONTRATO Nº: 150/18 PAC Nº: 34/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº N/A

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden.

Nº 3794

30/09/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA DEL SERVICIO:

BIEN/SERVICIO: ASCENSORES DE LA TORRE SUR Y ESCALERAS MECANICAS DEL PALACIO

MARCA: ATLAS - SCHINDLER MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 13001-02-0068030 CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	28.392.000
3	3.6	Limpieza y aspirado de fosas superior e inferior MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —	6	260.000		1.560.000
3	3.7	Limpieza y engrasado de zócalo y guías laterales de peldaño MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS —.	6	260.000		1.560.000
1	1.8	INSPECCION DE FUSIBLES Y CONEXIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES-GRUPO 1 —.	8	60.000		480.000
					0	31.992.000

SUBTOTALES 0 31.992.000

TOTALES

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 240 10 001

Firmas autorizantes:

P/A Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
C.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Víctor Fernández Fecha: 02-10-2019
Técnico

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO HOLLER INGENIERIA S.R.L
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner