INTERNO Nº 43 /11

A : LIC. CARLOS RAMIREZ BAUZA, DIRECTOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SENEPA

DE : ARQ. GLORIA CECILIA BARRETO BURGOS, JEFE
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV. GRALES.

MOTIVO : INFORME TECNICO
CONTRATACION: ***"Locación de Deposito para el SENEPA"***

FECHA : **Asunción, 15 de abril de 2.011.-**

Me dirijo a UD., y por su intermedio donde corresponda con objeto de remitir el informe técnico referente a los locales a ser locados por el SENEPA, teniendo en cuenta la ***Resolución MH/SSEAF/UCTN Nº 59/07, Art. 4º***. Este informe se realiza teniendo en cuenta las necesidades de espacio físico de la Institución.

Así, el listado de locales es el siguiente:

1- 80131502-005	**DEPOSITO DE INSUMOS**
Dimensión del Terreno	360,00 m2 como mínimo
Cantidad de Habitaciones	0.1 unidad como mínimo para oficina
Cantidad de SSHH	0.1 unidad como mínimo
Área Construida	96.00 m2
Tipo de Techo	Chapa de Zinc o chapa oblicua c/ pilares de soldaduras Cruzadas y reforzadas o pilares recubiertos de concreto.
Pisos	Lecherados, pintados, recubiertos con material de alto Transito.
Estado General	Muy Bueno
Otras Características	De fácil acceso para vehículos livianos y pesados. Cercado o amurallado perimetral con portón de seguridad. Instalación Eléctr. Trifásica c/ disyuntor de protección Iluminación con tubos fluorescentes o con lámparas de bajo consumo,. Además de iluminación perimetral. Pintura en excelente estado.
Dirección	Asunción o Gran Asunción

2.-80131502-005	**DEPOSITO DE INSUMOS**
Dimensión del Terreno	360,00 m2 como mínimo
Cantidad de Habitaciones	0.1 unidad como mínimo para oficina
Cantidad de SSHH	0.1 unidad como mínimo
Área Construida	96.00 m2
Tipo de Techo	Chapa de Zinc o chapa oblicua c/ pilares de soldaduras
Pisos	Lecherados, pintados, recubiertos con material de alto Transito.

Otras Características	De fácil acceso para vehículos livianos y pesados. Cercado o amurallado perimetral con portón de seguridad. Instalación Eléctr. Trifásica c/ disyuntor de protección Iluminación con tubos fluorescentes o con lámparas de bajo consumo,. Además de iluminación perimetral. Pintura en excelente estado.
Dirección	Asunción o Gran Asunción

1- 80131502-005	**DEPOSITO EN CIUDAD DEL ESTE**
Dimensión del Terreno	360,00 m2 como mínimo
Cantidad de Habitaciones	0.1 unidad como mínimo para oficina
Cantidad de SSHH	0.1 unidad como mínimo
Área Construida	96.00 m2
Tipo de Techo	Chapa de Zinc o chapa oblicua c/ pilares de soldaduras Cruzadas y reforzadas o pilares recubiertos de concreto.
Pisos	Lecherados, pintados, recubiertos con material de alto Transito.
Estado General	Muy Bueno
Otras Características	De fácil acceso para vehículos livianos y pesados. Cercado o amurallado perimetral con portón de seguridad. Instalación Eléctr. Trifásica c/ disyuntor de protección Iluminación con tubos fluorescentes o con lámparas de bajo consumo,. Además de iluminación perimetral. Pintura en excelente estado.
Dirección	En Jurisdicción de Ciudad del Este.

Atentamente.-

Arq. Gloria C. Barreto B.
Jefe Dpto. Infraest. y Serv. Grales
SENEPA - MSPyBS

Lic. Carlos Ramírez Bauza
Director Administrativo
SENEPA

SENEPA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MESA DE ENTRADA
Nº 1963 | Hora: 15:28hs | Fecha: 15/04/11
Recibido por: Daniel

Unidad Operativa de Contrataciones
RECIBIDO POR: Blanca
FECHA: 15 ABR 2011
HORA: 15:40 | NRO. DE MESA 368