MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

"EL PORTAL DEL NORTE"

25 de diciembre - San Pedro

Tel.: *021-3381366*– RUC: 80025868-1

E-mail: muni_25dediciembre@hotmail.com

25 de diciembre, 27 de noviembre de 2020

ADENDA Nº 03/2020

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA PARA REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA Y RASTRA – ID Nº 388029

POR LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. SE MODIFICAN DATOS DEL SICP, PLANILLA DE PRECIOS, QUEDANDO VIGENTE LO SIGUIENTE:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	**73152101-013**	**Mantenimiento y Reparación de Tractor Valtra**	**Unidad Medida Global**	**UNIDAD**	**1**
1.1		Plato de Presión (Embrague doble)	Unidad	UNIDAD	1
1.2		Cojinete de empuje	Unidad	UNIDAD	1
1.3		Ruleman embrague	Unidad	UNIDAD	1
1.4		Filtro de aceite motor	Unidad	UNIDAD	1
1.5		Filtro de aire principal	Unidad	UNIDAD	1
1.6		Filtro de aire secundario	Unidad	UNIDAD	1
1.7		Filtro de combustible	Unidad	UNIDAD	2
1.8		Filtro hidráulico	Unidad	UNIDAD	1
1.9		Aceite hidráulico 10w30	Unidad	UNIDAD	2
1.10		Aceite motor 15w40 20litros	Unidad	UNIDAD	1
1.11		Aceite caja 80w90 20litros	Unidad	UNIDAD	2
1.12		Mano de obra	Unidad	UNIDAD	1
2	**73152101-013**	**Mantenimiento y Reparación de Rastra Baldan**	**Unidad Medida Global**	**UNIDAD**	**1**
2.1		MANCAL RA 1.5/8 X250MM GRASA	Unidad	UNIDAD	4
2.2		DISCO 26 1.5/8 RECORDADO 0602033005	Unidad	UNIDAD	14
2.3		LLANTA 60203504023	Unidad	UNIDAD	2

2. PBC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUEDA VIGENTE LO SIGUIENTE:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	**73152101-013**	**Mantenimiento y Reparación de Tractor Valtra**	**Unidad Medida Global**		
1.1		Plato de Presión (Embrague doble)	Unidad	UNIDAD	1
1.2		Cojinete de empuje	Unidad	UNIDAD	1
1.3		Ruleman embrague	Unidad	UNIDAD	1
1.4		Filtro de aceite motor	Unidad	UNIDAD	1
1.5		Filtro de aire principal	Unidad	UNIDAD	1
1.6		Filtro de aire secundario	Unidad	UNIDAD	1
1.7		Filtro de combustible	Unidad	UNIDAD	2
1.8		Filtro hidráulico	Unidad	UNIDAD	1
1.9		Aceite hidráulico 10w30	Unidad	UNIDAD	2
1.10		Aceite motor 15w40 20litros	Unidad	UNIDAD	1
1.11		Aceite caja 80w90 20litros	Unidad	UNIDAD	2
1.12		Mano de obra	Unidad	UNIDAD	1
2	**73152101-013**	**Mantenimiento y Reparación de Rastra Baldan**	**Unidad Medida Global**		
2.1		MANCAL RA 1.5/8 X250MM GRASA	Unidad	UNIDAD	4
2.2		DISCO 26 1.5/8 RECORDADO 0602033005	Unidad	UNIDAD	14
2.3		LLANTA 60203504023	Unidad	UNIDAD	2

MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

"EL PORTAL DEL NORTE"

25 de diciembre - San Pedro

Tel.: *021-3381366*– RUC: 80025868-1

E-mail: muni_25dediciembre@hotmail.com

3. PBC, PLAN DE ENTREGA (BIENES), QUEDA VIGENTE LO SIGUIENTE:

Ítems	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes y/o servicios	Fecha(s) final(es) de entrega del Servicio
1	**Mantenimiento y Reparación de Tractor Valtra**				
1.1	Plato de Presión (Embrague doble)	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.2	Cojinete de empuje	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.3	Ruleman embrague	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.4	Filtro de aceite motor	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.5	Filtro de aire principal	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.6	Filtro de aire secundario	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.7	Filtro de combustible	2	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.8	Filtro hidráulico	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.9	Aceite hidráulico 10w30	2	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.10	Aceite motor 15w40 20litros	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.11	Aceite caja 80w90 20litros	2	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
1.12	Mano de obra	1	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
2	**Mantenimiento y Reparación de Rastra Baldan**				
2.1	MANCAL RA 1.5/8 X250MM GRASA	4	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
2.2	DISCO 26 1.5/8 RECORDADO 0602033005	14	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.
2.3	LLANTA 60203504023	2	Unidad	Local de la empresa adjudicada	Dentro de los 10 días después de la firma del contrato.

MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE – Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Olga Larroza Villar
Encargada de UOC