Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2017

"SERVICIO DE REPARACION DE MONTACARGA ELECTRICO"

NOTA DE ACLARACION N° 1

Aclaramos a todos los Oferentes sobre las siguientes consultas realizadas en relación al citado servicio:

(P) PREGUNTA – (R) RESPUESTA

- (P) **Cambio de batería – que capacidad se necesita y amperaje ?**
- (R) K72002 – cantidad 2 (ADDENDA 4)
- (P) **Cambio de botonera de timón – numero de pieza ?**
- (R) No se tiene
- (P) **Cambio de circuito de accionamiento del timón – numero de pieza**
- (R) No se tiene
- (P) **Cambio de llave de encendido – numero de pieza**
- (R) K 72011 (ADDENDA 4)
- (P) **Cambio de reloj de marcado de línea – numero de pieza**
- (R) K 72013 (ADDENDA 4)
- (P) **Cambio de botón de emergencia – numero de pieza**
- (R) K 72012 (ADDENDA 4)
- (P) **Cambio de rueda de goma sistema de tracción principal – numero de pieza**
- (R) K 72407 (ADDENDA 4)
- (P) **Cambio de 2 jgos. De horquillas – numero de pieza**
- (R) K 72800 (ADDENDA 4)
- (P) **Cambio de 2 rodillo con soporte – numero de pieza**
- (R) K 72100 (ADDENDA 4)
- (P) **Reparación de motor eléctrico de rueda con cambio de escobilla – numero de pieza y si está desarmado ?**
- (R) No se tiene, no está desarmado
- (P) **Reparación de motor eléctrico de elevación con cambio de escobilla – numero de pieza y si está desarmado ?**
- (R) No se tiene, no esta desarmado
- (P) **Mantenimiento y reparación del sistema hidráulico completo – numero de pieza y si esta desarmado ?**
- (R) No se tiene, no está desarmado
- (P) **Mantenimiento del circuito eléctrico completo – numero de pieza y si está desarmado ?**
- (R) No se tiene, no esta desarmado
- (P) **Reparación de cilindro hidráulico de elevación – numero de pieza y si está desarmado ?**
- (R) No se tiene, no está desarmado
- (P) **Limpieza general, engase y ajuste del sistema de levante – nro. de pieza y esta desarmado ?**
- (R) No se tiene, no esta desarmado
- (P) **Si el equipo se puede traer a Asunción para su reparación ?**
- (R) Se mantiene según el Pliego de Bases y Condiciones
- (P) **Se otorga anticipo financiero ?**
- (R) No se otorga (Remitirse al PBC)

Lic. Roque A. Noguera C.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

- (P) **Estado general del equipo y condiciones en que se encuentra ?**
- (R) Está parado hace dos (2) años
- (P) **Si arranca ?**
- (R) No arranca
- (P) **Esta al día con su mantenimiento ?**
- (R) Estaba al día en el momento que quedo fuera de servicio
- (P) **Libro e historial de reparaciones ?**
- (R) Si se cuenta

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores