CROQUIS DE UBICACION



PLANTA DE UBICACIÓN

Esc. 1 /1.000

PROYECTO: REPARACIONES VARIAS EN PLAZA MUNICIPAL	FECHA JUL/2018
OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA RITA.-	PLANO 1
DIRECCION DE OBRAS	



DETALLE DE SUBE Y BAJA

PROYECTO: REPARACIONES VARIAS EN PLAZA MUNICIPAL	FECHA JUL/2018
OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA RITA.-	PLANO 2
DIRECCION DE OBRAS	



DETALLE DE TOBOGAN

PROYECTO; REPARACIONES VARIAS EN PLAZA MUNICIPAL	
OBRA; REPARACIONES VARÍAS EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA RITA.-	FECHA JUL/2018
DIRECCION DE OBRAS	PLANO 3



DETALLE DE HAMACA

MAPA DEL PARAGUAY

PROYECTO; REPARACIONES VARIAS EN PLAZA MUNICIPAL	
OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA RITA.-	FECHA JUL /2018
DIRECCION DE OBRAS	PLANO 4

REPARACION DE BANCOS



VISTA FRONTAL

ESC..1/25



VISTA LATERAL

ESC..1/25

PROYECTO: REPARACIONES VARIAS EN PLAZA MUNICIPAL	FECHA JUL/2018
OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA RITA.-	PLANO 5
DIRECCION DE OBRAS	

DETALLE DE PERGOLA



VISTA DE PERGOLA



PLANTA DE PERGOLA

PROYECTO: REPARACIONES VARIAS EN PLAZA MUNICIPAL	
OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA RITA.-	FECHA JUL/2018
	PLANO 6
DIRECCION DE OBRAS	