

PLANTA BAJA - PROPUESTA
ESC 1/50



PLANTA ALTA - PROPUESTA
ESC 1/50

OBRA: CP 5TA SUTAD ZONAL SANTIERO DEL VERANEADERO
UBICACION: SAN PEDRO DEL YOMANDIYU
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
DOMICILIO: CIENCIAS VETERINARIAS KM 10.1/2
FINCA Nº: 69 SUP.TERRENO: 694.7101 M2
SUP. CONSTRUIDA: 300 M2



PLANTA BAJA EXISTENTE
ESC 1/50



PLANTA ALTA EXISTENTE
ESC 1/50

CLINICA OFICIAL UNIDAD ZONAL SAN PEDRO DEL YOUMANDYU
UBICACION: SAN PEDRO DEL YOUMANDYU
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
ARQUITECTO: CONSULTORES VETERINARIOS MN 10.1/2
FINCA Nº: 68 SUP.TERRENO: 884.7191 M2
SUP. CONSTRUIDA: 300 M2



PLANTA BAJA - INSTALACIION ELECTRICA
ESC 1/50



PLANTA ALTA - INSTLACIION ELECTRICA
ESC 1/50

OBRA: OFICINA UNIDAD ZONAL SAN PEDRO DEL YOUMANDYU
UBICACION: SAN PEDRO DEL YOUMANDYU
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
DOMICILIO: CIUDAD VETERINARIA KM 10.1/2
FINCA Nº.: 59 SUP.TERRENO: 604.7181 M2
SUP. CONSTRUIDA: 308 M2



Planta Actual



Planta Propuesta

OBRA: OFICINA UNIDAD ZONAL BELLA VISTA NORTE		
UBICACION: BELLA VISTA – DPTO. DE AMAMBAY		
DIRECCION:		
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
DOMICILIO: CIENCIAS VETERINARIAS KM 10.1/2		
FINCA Nº.:	LOTE Nº:	MANZANA Nº:
SUP.TERRENO: M2	SUP. CONSTRUIDA: M2	


ESTERILIZACION
ACCESO MAQUINAS DE LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
RECEPCION DE MUESTRAS
VESTIBULO
ACCESO PERSONAL DE LABORATORIO
BAÑO PUBLICO
ESPERA
SECRETARIA - RECEPCION
ACCESO
SUNCHO AREA AMPLIADA
KICHENET
BAÑO CONTIGUO
OFICINA JEFE UNIDAD ZONAL
OFICINA
Boca de Riego Existente Ø 19 M.M.
Boca de Riego Ø3/4"
Boca de Riego Ø3/4"
Boca de Riego Ø3/4"



PLANTA BAJA - INSTALACION CLOACAL
ESC 1/50



PLANTA ALTA - INSTLACION CLOACAL
ESC 1/50

OBRA: OFICINA UNIDAD ZONAL SAN FERNANDO.VILLAMONTE
UBICACION: SAN PEDRO DEL YOUMANCITU
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y SALUD ANIMAL
DOMICILIO: CIENCIAS VETERINARIAS KM 16.1/2
FINCA N°: 69 SUP.TERRENO: 694.7151 M2
SUP. CONSTRUIDA: 309 M2

Observacion: La Empresa Contratista debera antes de la ejecucion del rubro techo, verificar las cantidades ,longitud y escuadria de los tirantes y realizar el calculo de las zapatas, pilares y vigas de HºAº, respectivamente del area adecuado.



VIGAS			
TIPO	SECCION	REFUERZO	CANTIDAD
V1	20x40cm	4,20	6
V2	20x40cm	4,20	6

PLANILLA DE HORMIGONES			
TIRANTES			
TIPO	SECCION	REFUERZO	CANTIDAD
Tirante	2"x6"	5,20	12
Tirante	2"x6"	5,20	12
Tirante	2"x6"	4,20	12
Tirante	2"x6"	4,20	2
TOTAL		24,8 m3	1,200

PLANTA BAJA - TECHO
ESC 1/50



VIGAS			
TIPO	SECCION	REFUERZO	CANTIDAD
V1	20x40cm	4,20	6
V2	20x40cm	4,20	6

PLANILLA DE HORMIGONES			
TIRANTES			
TIPO	SECCION	REFUERZO	CANTIDAD
Tirante	2"x6"	5,20	12
Tirante	2"x6"	5,20	12
Tirante	2"x6"	4,20	12
Tirante	2"x6"	4,20	2
TOTAL		24,8 m3	1,200

PLANTA ALTA - TECHO
ESC 1/50

OBRA: OFICINA UNIDAD ZONAL SAN PEDRO DEL YOUMANDYU	
UBICACION: SAN PEDRO DEL YOUMANDYU	
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO	
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	
DOMICILIO: CIENCIAS VETERINARIAS KM 10.1/2	
FINCA Nº: 99	SUP.TERRENO: 594.7181 M2
SUP. CONSTRUIDA: 308 M2	

DETALLE DE PARRILLA - FOGON - PILETA



PLANTA



FACHADA



CORTE AA

OBRA: OFICINA UNIDAD ZONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	
UBICACION: SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO	
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	
DOMICILIO: CIENCIAS VETERINARIAS KM 10.1/2	
FINCA N°.: 69	SUP.TERRENO: 594.7151 M2
SUP. CONSTRUIDA: 308 M2	



FACHADA PRINCIPAL
ESC 1/50



CORTE A-A
ESC 1/50

OBRA: OFICINA UNIDAD ZONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	
UBICACION: SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	
DIRECCION: CERRO CORA E/ SAN PEDRO	
PROPIETARIO: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	
DOMICILIO: CIENCIAS VETERINARIAS KM 10.1/2	
FINCA N°.: 09	SUP.TERRENO: 594.7151 M2
SUP. CONSTRUIDA: 308 M2	