

Ag. Ma. Auxiliadora
Planta Alta

ANDE	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN MTO. CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OF.	



Planta Baja
Ag.Reg. Ma. Auxiliadora



Baño a construir
Planta Baja

ANDE	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN MTO. CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OF.	

ANDE
DLG/DSG2
SECCION MTO. CIVIL DE EDIFICIOS
Y MUEBLES DE OFICINA

VIVIENDA EX AGENCIA REGIONAL MARIA AUXILIADORA









ANDE
DLG/DSG2
SECCION MTO. CIVIL DE EDIFICIOS
Y MUEBLES DE OFICINA

VIVIENDA EX AGENCIA REGIONAL MARIA AUXILIADORA









ANDE
DLG/DSG2
SECCION MTO. CIVIL DE EDIFICIOS
Y MUEBLES DE OFICINA

VIVIENDA EX AGENCIA REGIONAL MARIA AUXILIADORA









ANDE
DLG/D3G2
SECCION MTO. CIVIL DE EDIFICIOS
Y MUEBLES DE OFICINA

VIVIENDA EX AGENCIA REGIONAL MARIA AUXILIADORA









ANDE
DLG/DSG2
SECCION MTO. CIVIL DE EDIFICIOS
Y MUEBLES DE OFICINA

VIVIENDA EX AGENCIA REGIONAL MARIA AUXILIADORA









CRONOGRAMA DE OBRA

"TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL EX LOCAL DE LA AGENCIA MARIA AUXILIADORA"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta semana
1	Trabajos de albañilería - Oficina Nº 1 (ver plano)				
1.1	Reparación de:				
1.1.1	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes h = 2,60 m				
1.1.2	Revoque interior y exterior a dos (2) capas				
1.2	Provisión y colocación de:				
1.2.1	Puerta de chapa metálica con cerradura y marco				
1.2.2	Inodoro con cisterna alta				
1.2.3	Lavadero pequeño con canilla				
1.2.4	Punto de luz con artefactos fluorescente 1 x 20 W				
1.2.5	Piso cerámico, incluye base				
1.2.6	Tanque elevado de 500 litros con cañería de alimentación y bajada incluida, con accesorios				
1.2.7	Piso cerámico 30 x 30 cm - oficina planta alta (ver plano)				
1.3	Reinstalación sanitaria y desagüe para baño				
1.4	Pintura				
1.4.1	Interior y exterior, al látex.				
1.4.2	Cielorraso de madera, al barniz.				
1.4.3	De aberturas metálicas, al sintético.				
1.4.4	De aberturas de madera, al sintético				
2	Planta Baja - (Área Comedor - Galería)				
2.1	Reparación de:				
2.1.1	Techo de tejas francesas - cocina Planta Baja				
2.1.2	Portón metálico de acceso de 3,50 x 1,50 m, con cerraduras				
2.1.3	Mampostería de 0,15 m revocado en oficinas - Planta Alta				
2.1.4	Revoque a dos (2) capas interior, galería y caja de acondicionador de aire				
2.2	Remoción de revoque - Planta Baja				

CRONOGRAMA DE OBRA

"REPARACIÓN DEL EX LOCAL DE LA AGENCIA MARIA AUXILIADORA"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta semana
2.3	Remoción de piso cerámico y base en Planta Alta (ver plano)				
2.4	Construcción de mampostería de 0,15 cm revocaca ambas caras (ver plano)				
2.5	Pintura				
2.5.1	Planta Alta y Baja, al látex interior.				
2.5.2	Plata Alta y Baja, al látex exterior				
2.5.3	De cielorraso de losa, al látex				
2.5.4	De cielorraso de machimbre - Planta Alta, al barniz				
2.5.5	De aberturas (puertas), al barniz				
2.5.6	De aberturas y rejas, al sintético				
2.5.7	De barandas y portón metálico, al sintético				
3	Limpieza general				