REACONDICIONAMIENTO GENERAL PLAZA CENTRICA" ID 410.099
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
UBICACIÓN: BARRIO SANTA CATALINA

CRONOGRAMA DE OBRA -

Ítem	Descripción	MES 1			
		1ra. Sem.	2da. Sem.	3ra. Sem.	4ta. Sem.
1	**Reparacion de estructura metalica de equipos de gimnasia, bancos, basureros**				
2	**juego de niños incluye instalacion**				
3	**Reparacion de camineros inc retiro y reposicion de canteros**				
4	**Reparacion de equipos luminicos inc cableados, llaves, artefacotos**				
5	**Limpieza de area verde poda de arboles , plantas ornamentales**				
6	**Plataforma con tres mil**				
7	**Cancha de voley inc base colchon de arena, mamp de lado**				
8	**cartel de obra**				
9	**Limpieza final**				