C O N G R E S O D E L A N A C I Ó N

Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 10 de febrero de 2010.

Señor(es)
PROVEEDORES
Presente

Me dirijo a usted(es), con el objeto de remitirle(s) la comunicación Suplementaria Nº 01 en la cual se transcribe las consultas realizadas en el tiempo establecido, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2010 "Contratación de Seguro contra todo riesgo de los Edificios del Congreso de la Nación y el Cabildo", el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 1:
En relación al llamado de referencia, para una mejor cotización de los reaseguradores solicitamos tengan a bien informar el historial siniestral de los últimos 5 años.

RESPUESTA 1:
En el siguiente cuadro se detalla el historial siniestral de los últimos 5 años del Congreso de la Nación:

Año 2005	
- Bancada A. N. R. – Sector de Diputados	1 ventana
- Túnel de conexión entre el Bloque de Diputados y el de Senadores	3 ventanas
- Sala de reuniones de la Comisión de Peticiones	1 ventana
- Salón V. I. P.– Sector de Senadores	1 ventana
- Oficina de la Senadora Adriana F. de Fernández	1 ventana
- Oficina del Senador José M. Bóveda	1 ventana
Año 2006	
- Comisión de Salud del Senado	1 ventana
- Biblioteca y Archivo del Senado	1 ventana
- Despacho de la Senadora Adriana de Fernández	1 ventana
- Caja de escaleras del sector Senadores – 1er Piso	1 ventana
- Oficina del Diputado Pedro Alegre	1 ventana
- Puerta de vidrio de la fachada	
- Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores	4 ventanas
- Puerta de vidrio de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados	
Año 2007	
- Espejo de un ascensor	1 espejo
- Fachada exterior del edificio sobre la Avda. República	3 ventanas
- Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores	2 ventanas
- Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores	2 ventanas
- Salón V.I.P. del bloque de Diputados	1 ventana
- Puerta de vidrio templado correspondiente al acceso al pasillo del bloque de	

Diputados	
Año 2008	
- Despacho del Diputado Sergio Denis	3 ventanas
- Despacho del Senador Carrizosa 2do Piso	1 ventana
- Oficina de Enlace con las Fuerzas Armadas 2do Piso	1 ventana
- Caja de Escaleras del Senado	1 ventana
- Acceso Público sobre la calle "14 de Mayo" del 1er Piso	1 ventana
- Despacho del Senador Abog. Enzo Cardozo Jiménez	1 ventana
- Deslizamiento hasta el subsuelo del elevador de personas principal de la H.C.D.	
- Principio de incendio ocasionado por la explosión de un capacitor en el Salón VIP de la H.C.S.	
Año 2009	
- Sala de Fotocopiado de la H.C.D.	1 ventana
- Bancada del Partido Tekojoja	1 ventana
- Mampara vidriada de la Bancada del Partido "Patria Querida" de la H.C.S.	
- Salón VIP de la H.C.S.	2 ventanas
- Fachada exterior del edificio sobre la Avda. República	3 ventanas
- Despacho del Diputado Arnaldo Samaniego	1 ventana
- Oficina de Taquigrafía	1 ventana
- Comisión de Estilo del Senado	1 ventana
- Salón V.I.P. del bloque de Diputados	1 ventana
- Despacho del Senador Fernando Silva	1 ventana
- Dirección de Gabinete de la Presidencia de la H.C.D.	1 ventana
- Puerta de vidrio templado correspondiente al acceso al pasillo del bloque de Diputados y otra del 1er Piso del Senado	2 puertas
- Ladrillos de vidrio de la fachada sobre Avda. República	17 unidades
- Brazo de ventana de la Presidencia de la H.C.S.	1 unidad

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

Justina Casco González
Jefa
Unidad Operativa de Contratación