MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: RESTAURACION DE PALACETE MUNICIPAL DE MBARACAYU
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU.

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	DEPENDENCIAS		
A	**INTENDENCIA**		
1.1	Cambiar artefactos de iluminación	un	4
1.2	Arreglo de puerta y cambiar cerradura	un	1
1.3	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	1
1.4	Restauracion de cortina de PVC	un	2
1.5	Arreglo de fisuras de pared	m2	1
1.6	Reparación de cañerías de baño	un	1
1.7	Arreglo de azulejos	m2	7
B	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC**		
1.8	Cambiar piso porcelanato	m2	42,5
1.9	Cambiar zócalo	ml	19,6
1.10	Arreglo de fisuras de pared	m2	5
1.11	Restauracion de cortina de PVCy ajuste de ventanas de vidrio	un	2
1.12	Arreglo de canaleta embutida	ml	18
1.13	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	1
C	**SALA DE REUNIONES**		
1.14	Desmonte de cielorraso existente y colocación de Cielorraso de PVC	m2	38,50
1.15	Restauracion de cortina de PVC	un	1
1.16	Cambiar artefactos de iluminación	un	2
1.17	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	1
D	**SECRETARIA GENERAL**		
1.18	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	1
1.19	Arreglo de puerta	un	2
1.20	Arreglo de fisuras de pared	m2	1
1.21	Reparación de cañerías de baño	un	1
1.22	Arreglo de azulejos	m2	10
1.23	Restauracion de cortina de PVC	un	1
E	**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**		
1.24	Arreglo de puerta de mampara	un	1
1.25	Restauracion de cortina de PVC	un	1
1.26	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	1
F	**SANITARIO PUBLICO**		
1.27	Restauracion de cañerías de baño planta alta	un	1
1.28	Arreglo de azulejos	m2	8
G	**BALCON PLANTA ALTA**		
1.29	Desmonte de cielorraso existente y colocación de Cielorraso de PVC	m2	32,50
1.30	Cambiar artefactos de iluminación	un	2
1.31	Arreglo de fisuras de pared	m2	7
1.32	Arreglo de puerta de acceso del balcón	un	1
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
1.33	Desmonte de cielorraso existente y colocación de Cielorraso de PVC	m2	33,58
1.34	Mantenimiento de Acondicionador de Aire	un	1
1.35	Cambiar artefactos de iluminación	un	6
1.36	Arreglo de fisuras de pared	m2	1
1.37	Reparacion de cortina de PVC	un	1
J	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**		
1.38	Desmonte de cielorraso existente y colocación de Cielorraso de PVC	m2	33,58
1.39	Arreglo de fisuras de pared	m2	1
1.40	Restauracion de cortina de PVC	un	1
J	**COCINA**		
1.41	Cambiar artefactos de iluminación	un	1
K	**SANITARIO HOMBRES**		
1.42	Desmonte de cañerias, lavamanos 2 inodoros	gl	1
1.43	Arreglo de pared	m2	5
1.44	Arreglo de azulejos	m2	5
1.45	Cambiar artefactos de iluminación	un	4
L	**SANITARIO MUJERES**		
1,46	Desmonte de cañerías, 1 lavamanos	gl	1
LL	**COHERA INTENDENCIA**		
1,47	Viga encadenado de hormigón armado	ml	4
1,48	Mamp. Elevacion 0,15 lad visto.	m2	12
1,49	Revoque de pared	m2	12
1.50	Puerta corrediza de vidrio templado de 8mm	m2	2
M	**LOCAL JUNTA MUNICIPAL**		
1,51	Arreglo de fisuras de pared	m2	8
1,52	Cambiar artefactos de iluminación	un	3
1,53	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	2
N	**PINTURA INTENDENCIA Y SALON DE JUNTA**		
1.54	Pintura de pared revocada y ladrillo visto	m2	1610
Ñ	**ESTACIONAMIENTO - FACHADA PRINCIPAL**		
1,55	Cordón de hormigón armado de 0,40 altura para estacionamiento	ml	26
1,56	Construcción de canteros de 13x0,40x0,30 mts. con plantas ornamentales	un	2
1,57	Construcción de canteros de 2,80x0,80x0,30 mts. con plantas ornamentales	un	1
1,58	Construcción de un registro para agua de 1mx1m	un	1
1,59	Cambiar faroles y arreglo de su pedestal	un	21
1.60	Carpeta para piso	m2	160
1,61	Piso tipo mosaico granítico	m2	160
1,62	Limpieza final	gl	1
H	**RECEPCION PLANTA ALTA Y BAJA**		
1,63	Restauracion de Acondicionador de Aire	un	2
Guaraníes:			