

2(dos)

INFORME DE TAREAS SEGÚN CONTRATO DNCP N° 38/2017						
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2017-ID 338199 CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONAL VERIFICADOR DE CONTRATOS						
ARQ. PAOLA OXANA BARANSKI PEDOTTI - VERIFICADOR TECNICO						
PERIODO JULIO 2018 - AGOSTO 2018						
MES DE JULIO						
8	Domingo					
9	Lunes	ITV	81/2018	277063/15	"Construcción de Desague Pluvial sobre un tramo de la calle Miguel Cervantes Saavedra"	Redaccion de informe técnico.
10	Martes	ITV	81/2018	277063/15	"Construcción de Desague Pluvial sobre un tramo de la calle Miguel Cervantes Saavedra"	Redaccion de informe técnico.
11	Miercoles	ITV	91/2018	335623/17	LCO N° 09/2017 - Construcción de tinglado en la escuela básica N° 6.115 amigos del Lago Yrendy del Distrito de Ciudad del Este.	Redaccion de informe técnico.
12	Jueves	Verif. In situ	-----	335619/17	Construcciones Varias en el Departamento de Cordillera	Verificación In Situ Localidad de Eusebio Ayala. Verificación In Situ Localidad de Piribebuy.
13	Viernes	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Estudios de documento presentados. Redaccion de informe de evaluación.
14	Sabado					
15	Domingo					
16	Lunes	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Redaccion de informe de evaluación.
17	Martes	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Redaccion de informe de evaluación.
18	Miercoles	Verif. In situ	-----	350418/18	Construcción de Empedrado casco urbano al costado de Ruta Principal - Municipalidad de Altos.	Verificación In Situ Localidad de Altos
19	Jueves	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Redaccion de informe de evaluación.
20	Viernes	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Redaccion de informe de evaluación.
21	Sabado					
22	Domingo					
23	Lunes	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Redaccion de informe de evaluación.
24	Martes	ITV	87/2018	350418/18	CD N° 16/2018 "Construcción de Empedrado Casco Urbano al costado de ruta principal".	Redaccion de informe técnico.
25	Miercoles	ITV	87/2018	350418/18	CD N° 16/2018 "Construcción de Empedrado Casco Urbano al costado de ruta principal".	Redaccion de informe técnico.
26	Jueves	EVA	84/2018	337153/17	LPN N° 12/2017 "Construcciones de Obras en Sedes Educativas del Departamento " Lote N° 1.	Redaccion de informe de evaluación.
27	Viernes	EVA	86/2018	336527/17	LCO N° 15/17 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle 02 sin nombre del Barrio Yatai del Distrito de San Juan Bautista".	Estudios de documento presentados. Redaccion de informe de evaluación.
28	Sabado					
29	Domingo					
30	Lunes	EVA	86/2018	336527/17	LCO N° 15/17 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle 02 sin nombre del Barrio Yatai del Distrito de San Juan Bautista".	Redaccion de informe de evaluación.
31	Martes	EVA	86/2018	336527/17	LCO N° 15/17 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle 02 sin nombre del Barrio Yatai del Distrito de San Juan Bautista".	Redaccion de informe de evaluación.
1	Miercoles	EVA	86/2018	336527/17	LCO N° 15/17 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle 02 sin nombre del Barrio Yatai del Distrito de San Juan Bautista".	Redaccion de informe de evaluación.
2	Jueves	ITV	90/2018	333895/17	Construccion de Tinglado y Vereda en la Esc. Básica N° 3171 San Ramón del Distrito de Hernandarias.	Estudios de documento presentados.Redaccion de informe técnico.
3	Viernes	ITV		334928/17	Construccion de muro y cercado en la Clínica de Desintoxicación Programda de Ciudad del Este.	Estudios de documento presentados. Redaccion de informe técnico.
4	Sabado					
5	Domingo					
6	Lunes	ITV		334928/17	Construccion de muro y cercado en la Clínica de Desintoxicación Programda de Ciudad del Este.	Redaccion de informe técnico.
7	Martes	Verif. In situ	-----	339146/2017 336233/2017 336239/2017 336244/2017	Construcciones Varias en el Municipio de J. Augusto Saldivar	Verificación In Situ Localidad de J. Augusto Saldivar.

Arq. Paola Baranski
Verificador Técnico

Ing. Roberto Ochoa
Coordinador de Verificación Técnica

Abg. Myrta Godoy Alderete
Directora de Verificación de Contratos